



### **CÉDULA DE EVALUACIÓN 3. VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO.**

#### **Apartado A. CONDICIONES GENERALES DE LAS VIALIDADES DE ACCESO A LA LOCALIDAD**

##### **A.1.1 Pavimento**

La carretera de acceso al Pueblo Mágico requiere de mantenimiento constante, ya que, en periodos de fuertes lluvias (ago-oct), crece el nivel del río ocasionando inundaciones que dañan el pavimento.

Fotos 1 y 2. Carretera a Palizada/MEX-217





### **CÉDULA DE EVALUACIÓN 3. VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO.**

#### **Apartado A. CONDICIONES GENERALES DE LAS VIALIDADES DE ACCESO A LA LOCALIDAD**

##### **A.2.1 Acondicionamiento (iluminación, señalización carretera, división de carriles, pintura, acotamientos, teléfonos de emergencia)**

El acondicionamiento de las vialidades en general se encuentra en buen estado así como la iluminación en la localidad. Se observa se requiere cambiar algunas señales carreteras ya que están deterioradas.

Foto 3. Iluminación de la Avenida de acceso al Pueblo Mágico.

Fotos 4 y 5. Señalización en el entronque de la carretera federal Villahermosa-Escárcega (Ruta MEX-186) y en la carretera a Palizada (MEX-217).

