



CÉDULA DE EVALUACIÓN 3. VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO.

Apartado A. CONDICIONES GENERALES DE LAS VIALIDADES DE ACCESO A LA LOCALIDAD

A.1.1 Pavimento

La carretera de acceso al Pueblo Mágico se observa en buenas condiciones. Se observa se requiere cambiar algunas señales carreteras ya que están deterioradas.

Foto 1 Acceso al Pueblo Mágico por la ruta Campeche-Isla Aguada, de la Carretera Federal Ciudad del Carmen – Campeche (MEX-180)



Foto 2 Acceso al Pueblo Mágico por la ruta Carmen-Isla Aguada de la Carretera Federal Ciudad del Carmen – Campeche (MEX-180), bajando del Puente de la Unidad para llegar a la caseta de cobro de derechos estatales.





CÉDULA DE EVALUACIÓN 3. VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO.

Apartado A. CONDICIONES GENERALES DE LAS VIALIDADES DE ACCESO A LA LOCALIDAD

A.2.1 Acondicionamiento (iluminación, señalización carretera, división de carriles, pintura, acotamientos, teléfonos de emergencia)

El acondicionamiento de las vialidades en general se encuentra en buen estado así como la iluminación en la localidad. Se requiere poda de maleza.

Fotos 3 y 4. Avenida de acceso al Pueblo Mágico.

