PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0590 **Fecha Orden** 24/07/2020 **Plazo de entrega** 8 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 04 DE AGOSTO DE 2020, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005291-DORCAS MARGARITA COLLI SONDA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO
Cargo SUBDIRECTOR
Dependencia 09-Secretaría de Salud
Unidad 02-Dirección de Extensión de Cobertura

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						**$313.20**
0443	ACEITE PARA DIFERENCIAL	ROSHFRANS	LITRO	3	$90.00	$270.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$16,228.40**
0040	MANIJA PUERTA	DEPO	PIEZA	2	$950.00	$1,900.00
0090	RETEN DE DIFERENCIAL	NATIONAL	PIEZA	2	$200.00	$400.00
0127	BALERO FLECHA TRASERA	TIMKEN	PIEZA	2	$310.00	$620.00
0339	BALERO CARDAN	DAI	PIEZA	1	$750.00	$750.00
0363	CRUCETAS	AUTOPAR	PIEZA	1	$470.00	$470.00
3141	BALERO DE PIÑON EXTERNO	TIMKEN	PIEZA	1	$970.00	$970.00
3533	CRUCETA DE LA BARRA DE DIFERENCIAL	AUTOPAR	PIEZA	1	$470.00	$470.00
3600	KIT DE DIFERENCIAL (PIÑON Y CORONA)	AUTOPAR	PIEZA	1	$5,180.00	$5,180.00
3602	BALERO CORONA	TIMKEN	PIEZA	2	$1,000.00	$2,000.00
3603	RETEN PIÑON	NATIONAL	PIEZA	1	$80.00	$80.00
3605	BALERO DE PIÑON INTERNO	TIMKEN	PIEZA	1	$1,150.00	$1,150.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$8,236.00**
1180	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE CORONA Y PIÑON, CAMBIO DE BALEROS DE CORONA Y PIÑON, CAMBIAR BALEROS DE FLECHA Y RETENES, CAMBIO DE CRUZETAS Y BALERO CARDAN, CAMBIAR 50 CM Y ALINEAR BARRA CARDAN.	NA	SERVICIO	1	$6,500.00	$6,500.00
1183	REVISION, REPARACION Y/O CAMBIO DEL MECANISMO DE PUERTA TRASERA	NA	SERVICIO	1	$600.00	$600.00

24, 27, 28/07/20 — 29, 30, 31, 03, 04
05, 06, 10, [illegible]

SUBTOTAL	$21,360.00
IVA	$3,417.60
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$24,777.60

(SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N)

Cadena Original : |09|02||OSV-0590|5291|247776000|24072020|20|94|0417aaaa

Cadena Encriptada : SbhbgyqrwcJZgHLwZPV44kKlrZU15QVOmfYk51HE+pnQVlaeNjLICBz2JBXUJR4wAF7It1AXrRc=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111090223117A128000E070011403250L115A2961	$16,228.40
21111090223117A128000E070011403250L115A2612	$313.20
21111090223117A128000E070011403250L115A3551	$8,236.00

TOTAL: $24,777.60

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones SE REALIZO REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DIFERENCIAL, SE CAMBIO CRUCETAS,BALERO CARDAN Y LAS DOS MANIJAS TRASERAS.

Garantia en refacciones 60 Días **Garantia en mano de obra** 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife: **Forma de pago** 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: DORCAS MARGARITA COLLI SONDA

PUESTO: GERENTE

FIRMA: