PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0737 **Fecha Orden** 11/09/2020 **Plazo de entrega** 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000121-AUTOSUR, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS
Cargo COORDINADOR
Dependencia 04-Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Unidad 03-Subsecretaría de Innovación Gubernamental

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$4,687.58**
1754	CORREA DENTADA	VW	PIEZA	1	$328.49	$328.49
1755	RODILLO TENSOR	VW	PIEZA	1	$1,012.60	$1,012.60
1756	CORREA POLI-V DOB	VW	PIEZA	1	$353.05	$353.05
2004	109454A TUERCA DE COLLAR HEXAGONAL MCA. VW	VW	PIEZA	1	$23.56	$23.56
2043	91084201 TORNILLO CILINDRICO CON CAB MCA.VW	VW	PIEZA	4	$31.89	$127.56
2048	WHT 004739 TORNILLO CILINDRICO CON CAB MCA.VW	VW	PIEZA	5	$20.10	$100.50
3044	06F903315 ELEMENTO TENSOR VW	VW	PIEZA	1	$1,525.40	$1,525.40
3125	N10629602 TORNILLO HEXAGONAL CON COLLAR	VW	PIEZA	2	$30.50	$61.00
3129	N10680203 TORNILLO HEXAGONAL CON COLLAR	VW	PIEZA	2	$166.63	$333.26
3130	N10683301 TORNILLO HEXAGONAL CON COLLAR	VW	PIEZA	1	$37.43	$37.43
3933	ARANDELA ELASTICA	VW	PIEZA	1	$21.06	$21.06
3934	TORNILLO HEXAGONAL DOBLE	VW	PIEZA	1	$117.11	$117.11
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$2,997.45**
1261	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE BANDAS, TENSORES Y POLEAS/CAMBIO DE CORREA DENTADA Y CORREA POLI-V CON TORNILLERIA DESGASTADA	NA	SERVICIO	1	$2,584.01	$2,584.01

SUBTOTAL	$6,625.03
IVA	$1,060.00
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$7,685.03

(SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N)

Cadena Original : |04|03||OSV-0737|121|76850348|11092020|22|88|1740aaaa

Cadena Encriptada : CNzeqIDvmP57HgN+iZbcYEsOdatjsGw94KnqAAN2EcwtiQzuAH2qUvq9RP5/RpcGk5xqePCXmCM=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111040318554C666000M175005101550L115A3551	$2,997.45
21111040318554C666000M175005101550L115A2961	$4,687.58

TOTAL: $7,685.03

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones SE RECOMIENDA REALIZAR APLICACION DE PROTECCION ANTICORROSIVA AL CHASIS DE LA UNIDAD CONTAMOS CON DOS AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION EN REFACCIONES

Garantia en refacciones 720 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: LEONID HUMBERTO VIANA CAMPS

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:

0401
Autosur, S.A. de C.V.
Av. Resurgimiento No. 189
Esq. Av. Agustin Melgar
Col. Buenavista
Campeche, Camp.
AUT-960601-1W5
Tel. 816-2911

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: GABRIEL BLADIMIR GARCIA RUBIO

PUESTO: ASESOR DE SERVICIO

FIRMA: