



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS**

**CRECER EN GRANDE**  
 CAMPECHE 2015-2021



**ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR**

**DATOS PROVEEDOR**

PROVEEDOR 000864-MOTOSUMINISTROS, S.A. DE C.V. DOMICILIO AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO RFC MOT9808318D2 TELEFONO 981 81 6 9316	ENTREGA 1 Días ISO 9001:2015 CONFORME
---	---

**DATOS DEPENDENCIA**

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA  
 UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación  
 OBSERVACIONES

**ORDEN DE SERVICIO**



20/10/2017  
 OSV-1921  
 RV0802-0063

RV0802-0063 - 18/10/2017

**DATOS DEL VEHICULO**

PLACA LFJ9D	SERIE LTMJD19A2A5108767	LINEA MOTOCICLETA
MODELO 2010	CILINDROS 1	KILOMETRAJE 94184
DESCRIPCIÓN HONDA . PROPOSITO. UTILITARIA.		

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	IVA	TOTAL
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$986.00
4061	ACUMULADOR DTX5L-BS 12V AH PARA MOTOCICLETA	PIEZA	1	\$850.00	\$850.00	\$136.00	\$986.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$116.00
1433	REVISION Y/O CAMBIO DE BATERIA O ACUMULADOR INSTALACION Y ACTIVACION	SERVICIO	1	\$100.00	\$100.00	\$16.00	\$116.00

SUBTOTAL \$950.00  
 IVA \$152.00  
 DESCUENTO \$0.00  
**TOTAL \$1,102.00**

(SON: UN MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N )

Cadena Original : |08|02|OSV-1921|864|11020000|20102017|2|60|

Cadena Encriptada : DTJFuJAFz2tYSaWHxOC15lm2F2e+jKke3cl/E6cZJMh/IMO+GrOyMJ4gRXTsmDYW

**DATOS SIACAM**

ID: 40266	ETAPA: Directa
FOLIO: 2631	ESTATUS:
Recibi 20-oct-17	<i>Recibi Lic. A</i>
<i>Cristian Dantes Gutierrez</i>	<i>10:49am</i>
	<i>19/10/17</i>
5a1ca8fcafb84e7892e4f3777154dda2	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS**  
 (ISO 9001 2015)

- EFECTIVIDAD  NO EFECTIVIDAD
- OFICIO DE SOLICITUD
- FORMATO DCP 03
- BITACORA DE SERVICIOS

Licda. Julia Isabel Dominguez Navarrete  
 Directora de Control Patrimonial

Ing. Orlando Patrón Gantús  
 Subdirector de Servicios

Nota: *Jose Tuza*  
 Elaboró: JOSE ALBERTO TUZ CACH