

174458-OSV-2085-HE



BURAD MENDEZ AHMED JOSE

AVENIDA SIGLO XXI NUMERO 10, ENTRE GLORIETA AVENIDA CIUDAD CONCORDIA Y AVENIDA SIGLO XXI

(981) 82 7 67 10

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de noviembre de 2017

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV2218-0803

TOTAL: \$ 5.790,72

VEHÍCULO

Num. serie: WF0BP4H26E4109724 Placa: DJF-7885 Modelo: 2014
Línea: AUTOMOVIL Descripción: FORD . FOCUS. SEDAN.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	CARBUKLIN	CARBUKLIN LIQUIDO LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION MCA "XPRO"	\$60.00	\$60.00
	5	ACEITE SINTETICO 5W30.	ACEITE SINTETICO 5W30 MCA "AC DELCO"	\$110.00	\$550.00
	1	LAVADO DE CUERPO DE ACCELERACION	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	\$250.00	\$250.00
	1	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	\$1,300.00	\$1,300.00
	1	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR	\$550.00	\$550.00
	1	FILTRO DE ACEITE.	FILTRO DE ACEITE MCA "MAN FILTER"	\$50.00	\$50.00
	1	FILTRO DE AIRE	FILTRO DE AIRE MCA "INTERFIL"	\$212.00	\$212.00
☒	4	BUJIA MARCA CHAMPION		\$40.00	\$160.00
☒	2	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO		\$150.00	\$300.00
☒	2	RECTIFICACION DE DISCO TRASERO		\$150.00	\$300.00
☒	1	BALATAS DELANTERAS FRITEC		\$680.00	\$680.00
☒	1	BALATAS TRASERAS FRITEC		\$580.00	\$580.00

[10112017|BUMA9011064Q4|RV2218-0803|57907200|44172|10

D7r+ilxHldfkGhEZu+KPwB/0nai3oudYAdTQDhxxAhdDY2DckhJi5zuQwKZZw3Ros2y36/rR/TY=



BURAD MENDEZ AHMED JOSE

AVENIDA SIGLO XXI NUMERO 10, ENTRE GLORIETA AVENIDA CIUDAD CONCORDIA Y AVENIDA SIGLO XXI

(981) 82 7 67 10

San Francisco de Campeche, Campeche a 16 de noviembre de 2017

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV2218-0803

TOTAL: \$ 5.790,72

VEHÍCULO

Num. serie: WF0BP4H26E4109724 Placa: DJF-7885 Modelo: 2014
Línea: AUTOMOVIL Descripción: FORD . FOCUS. SEDAN.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$4,992.00
				IMPUESTO	\$798.72
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$5,790.72

Solicitado por: 22 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Observaciones

NO SE PODRA UTILIZAR PORQUE NO SE REALIZO EL CAMBIO DE MODULO QUE REQUIERE, SE SECOMIENDA NO UTILIZAR EL VEHICULO YA QUE ES PROBABLE QUE AUMENTE EL DAÑO

Recibió:

Nombre: BR. ANGEL MARTINEZ CORTES
Puesto: AGENTE ESPECIALIZADO
Fecha: 16/11/2017
Hora: 04:01 p.m.
Firma:

Entregó:

Nombre: MANUEL HUMBERTO FLORES GAMBOA
Puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Firma:

[10112017|BUMA9011064Q4|RV2218-0803|57907200|44172|10]

D7r+ilxHldfkGhEZu+KPwB/0nai3oudYAdTQDhxXAhdDY2DckhJi5zuQwKZZw3Ros2y36/rR/TY=