




GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 004636-COMERCIALIZADORA DE AUTO PARTES PROPAC, S.A. DE C.V.	ISO 9001:2015
DOMICILIO CALLE ARGENTINA NUMERO 47 A, ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE TAMAULIPAS	CONFORME
RFC CAP130524KU4 TELÉFONO 981 8161919 ENTREGA 2 Dias	

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARÍA DE CULTURA	 14/11/2017 OSV-2092 RV0802-0076 RV0802-0076 - 07/11/2017
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación	
OBSERVACIONES	

DATOS DEL VEHICULO

PLACA CR-06160 SERIE 3GBEC14X87M102944 LINEA CAMIONETA
MODELO 2007 CILINDROS 6 KILOMETRAJE 159336
DESCRIPCIÓN CHEVROLET . C-1500. PICK UP.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	IVA	TOTAL
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,798.00
3886	MANIJA DE TAPA DE GONDOLA MARCA BRUCK	PIEZA	1	\$600.00	\$600.00	\$96.00	\$696.00
4002	MANIJA DE PUERTA EXTERIOR LADO DERECHO MARCA BRUCK	PIEZA	1	\$950.00	\$950.00	\$152.00	\$1,102.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$382.80
1802	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE MANIJA DE TAPA DE GONDOLA	SERVICIO	1	\$150.00	\$150.00	\$24.00	\$174.00
1864	CAMBIO DE MANIJA EXTERIOR DE PUERTA DERECHA	SERVICIO	1	\$180.00	\$180.00	\$28.80	\$208.80

SUBTOTAL \$1,880.00
IVA \$300.80
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$2,180.80

(SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)

Cadena Original : [08|02|OSV-2092|4636|21808000|14112017|4|82]

Cadena Encriptada : DTJFuJAFz2v20SWFdM8TdIIzZK0pjtyFVhdfPPnlj92sJ49tlwEY+Tt9+XFWrE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
(ISO 9001 2015)

DATOS SIACAM

ID: 42446 ETAPA: Directa	☒ EFFECTIVIDAD ☐ NO EFFECTIVIDAD
FOLIO: 2754 ESTATUS:	☒ OFICIO DE SOLICITUD
	☒ FORMATO DCP 03
	☒ BITACORA DE SERVICIOS
	FIRMA:

Licda. Julia Isabel Domínguez Navarrete
Directora de Control Patrimonial

Ing. Orlando Patrón Gantús
Subdirector de Servicios