



174517-OSV-2150-HE

SANCHEZ DOMINGUEZ ALLEN MIGUEL

CALLE TAMAULIPAS NUMERO 72, ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE ECUADOR

(044) 9811316283

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de noviembre de 2017

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN

RV1014-0123
TOTAL: \$ 3.512,48

VEHÍCULO

Num. serie: 9BFBT33NX57976199 Placa: CR-08734 Modelo: 2005
Línea: CAMIONETA Descripción: FORD . COURIER. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BANDA ACCESORIOS GATES K060882		\$450.00	\$450.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BASE DE POLEAS TENSORA Y PASO KEEP ON GREEN KR-90050		\$1,978.00	\$1,978.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DE RUIDO DE MOTOR	REVISION Y/O REPARACION DE RUIDO DE MOTOR, INCLUY CAMBIO DE BASE DE POLEA DE PASO, POLEA TENSORA Y BANDA DE ACCESORIOS.	\$600.00	\$600.00

|21112017|SADA8008104C1|RV1014-0123|351248|45404|89

XATpU2imaAZVScruUeUdf7IFP6bF12wt5utpNaT9n+4QICz7PnjH3pTOcZpQRh2BWSLdUYHc=

VERSIÓN PÚBLICA.- Aprobada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental en sesión de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, y que consiste en la eliminación de mil cuatrocientos sesenta y cuatro palabras que corresponden a la clave de elector y RFC, por tratarse de datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, y las disposiciones trigésima octava, sexagésima y sexagésima primera de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Pública.



SANCHEZ DOMINGUEZ ALLEN MIGUEL

CALLE TAMAULIPAS NUMERO 72, ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE ECUADOR

(044) 9811316283

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de noviembre de 2017

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN
RV1014-0123
TOTAL: \$ 3.512,48

VEHÍCULO

Num. serie: 9BFBT33NX57976199 Placa: CR-08734 Modelo: 2005
Línea: CAMIONETA Descripción: FORD . COURIER. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$3,028.00
				IMPUESTO	\$484.48
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$3,512.48

Solicitado por: 10 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Observaciones

LA UNIDAD ENTRO POR RUIDO EN EL MOTOR, SE CHECO Y EL RUIDO LO PRODUCÍA LA BANDA DE ACCESORIOS ASÍ COMO LA POLEA TENSORA QUE ESTABA FUERA DE SU BASE, SE CAMBIO BANDA Y LA POLEA TENSORA JUNTO CON TODO Y SU BASE.

Recibió:

Nombre: LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
Fecha: 22/11/2017
Hora: 12:37 p.m.
Firma:

Entregó:

Nombre: ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ
Puesto: JEFE DE TALLER
Firma:

[21112017|SADA8008104C1|RV1014-0123|351248|45404|89

XAtpU2imaAZVScruUeUDf7IFP6bF12wt5utpNaT9n+4QICz7PnjH3pTOcZpQRh2BWSLdUYHc=