



HAM HEREDIA MARIO FRANCISCO

AVENIDA GOBERNADORES NUMERO 274 INTERIOR 6

(981) 81 6 23 01

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de noviembre de 2017

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0406-0176

TOTAL: \$ 37.748,72

VEHÍCULO

Num. serie: 1GCEC14W1YZ140602 Placa: CR-29255 Modelo: 2000
 Línea: CAMION Descripción: CHEVROLET SILVERADO 3500 REDILAS (SAE)

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
☒	1	REVISION Y/O CAMBIO DE INYECTORES DE MOTOR DIESEL		\$800.00	\$800.00
☒	1	FILTRO DE ACEITE MARCA LTH		\$70.00	\$70.00
☒	1	SERVICIO DE TORNO (RECTIFICACIÓN DE ASIENTO DE VÁLVULA, AJUSTAR ÁRBOL DE LEVAS, SOLDAR PICADURA, CEPILLADO Y DESINCRUSTADO Y ARMADO DE CABEZOTE)		\$2,600.00	\$2,600.00
☒	1	REVISION Y/O REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE		\$350.00	\$350.00
☒	1	LIMPIADOR DE FRENOS		\$75.00	\$75.00
☒	1	ELEMENTO DE INYECTOR, NO PARTE DT466E		\$6,360.00	\$6,360.00
☒	1	BOMBA DE GASOLINA (COMPLETA)		\$2,960.00	\$2,960.00
☒	1	FILTRO DE AIRE MCA INTERFILL		\$196.00	\$196.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.	\$600.00	\$600.00
☒	1	MOTOR DE ARRANQUE (NO PARTE SA-948-RM)		\$2,257.00	\$2,257.00
☒	1	KIT DE CADENA DE DISTRIBUCION		\$920.00	\$920.00
☒	1	SERVICIO DE AFINACION MAYOR		\$400.00	\$400.00
☒	1	CARBUKLIN MARCA ECOM		\$75.00	\$75.00
☒	6	VALVULA DE ADMISION AS9830 MARCA MORESA		\$144.00	\$864.00
☒	1	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA		\$650.00	\$650.00
☒	1	DESENGRASANTE MARCA ECOM		\$75.00	\$75.00

[20112017|HAHM6512139R7|RV0406-0176|3774872|45360|28

s6T+6PWqoNo3z7ITObZB/R0bKxQhhHRycb+PmQHCECZXjkO3GOVWawpzPs5w2b9MXt2ArAxWHM=



HAM HEREDIA MARIO FRANCISCO

AVENIDA GOBERNADORES NUMERO 274 INTERIOR 6

(981) 81 6 23 01

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de noviembre de 2017

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN

RV0406-0176

TOTAL: \$ 37.748,72

VEHÍCULO					
Num. serie:	1GCEC14W1YZ140602	Placa:	CR-29255	Modelo:	2000
Línea:	CAMION	Descripción:	CHEVROLET SILVERADO 3500 REDILAS (SAE)		
AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
☒	1	SILICON MOPAR		\$110.00	\$110.00
☒	1	SERVICIO DE CAMBIO BANDA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO P/CHEVROLET CHEVY		\$2,000.00	\$2,000.00
☒	1	FILTRO DE GASOLINA MARCA LTH		\$162.00	\$162.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR.	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR.	\$3,500.00	\$3,500.00
☒	1	LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO MARCA ECOM		\$110.00	\$110.00
☒	6	VALVULA DE ESCAPE V-9815 MARCA MORESA		\$173.00	\$1,038.00
	1	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	\$600.00	\$600.00
☒	6	BUJIAS PUNTA DE PLATINO MARCA AC DELCO		\$68.00	\$408.00
☒	2	EMPAQUE DE CABEZOTE MARCA TF VICTOR		\$540.00	\$1,080.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE	\$550.00	\$550.00
☒	6	ACEITE PARA MOTOR MARCA MOTORCRAFT		\$78.00	\$468.00
☒	16	BUZOS MARCA MORESA		\$204.00	\$3,264.00

[20112017|HAHM6512139R7|RV0406-0176|3774872|45360|28

s6T+6PWqoNo3z7ITObZB/R0bKxQhhHRycb+PmQHCECZXjkO3GOVWawpzZPs5w2b9MXt2ArAxWHM=



HAM HEREDIA MARIO FRANCISCO

AVENIDA GOBERNADORES NUMERO 274 INTERIOR 6

(981) 81 6 23 01

San Francisco de Campeche, Campeche a 28 de noviembre de 2017

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0406-0176

TOTAL: \$ 37.748,72

VEHÍCULO

Num. serie: 1GCEC14W1YZ140602 Placa: CR-29255 Modelo: 2000
Línea: CAMION Descripción: CHEVROLET SILVERADO 3500 REDILAS (SAE)

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$32,542.00
				IMPUESTO	\$5,206.72
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$37,748.72

Solicitado por: 04 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Observaciones

SERVICIO GENERAL

Recibió:

Nombre: VIDAL ARMANDO PEREZ ALAYOLA
Puesto: ANALISTA ESPECIALIZADO
Fecha: 28/11/2017
Hora: 12:00 p.m.
Firma:

Entregó:

Nombre: MARIO HUMBERTO PINZON BARBOSA
Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Firma:

[20112017|HAHM6512139R7|RV0406-0176|3774872|45360|28

s6T+6PWqoNo3z7ITObZB/R0bKxQhhHRycb+PmQHCECZxjkO3GOVWawpzZPs5w2b9MXt2ArAxWHM=