180200056-OSV-0102-HE



HAM MAY RICARDO ANTONIO

CALLE 108 NUMERO 34, ENTRE CALLE 105 Y CALLE 12 B (981) 8183411

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de marzo de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN RV2220-0134

TOTAL:

\$3,886.00

VEHÍCULO

Num. serie:

AGREGADO

3D7H516K69G554368 Placa:

CR-13098

Modelo:

ANOTACIONES

2009

Linea:

CAMTONETA

CANTIDAD

ARTÍCULO

DODGE . RAM 1500. PICK UP.

PRECIO IMPORTE

\$3,350.00 SUBTOTAL \$536.00 **IMPUESTO** \$0.00 DESCUENTO

TOTAL

\$3,886.00

Solicitado por:

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Observaciones

REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS.

Recibió:

Nombre:

GUADALUPE DEL ROSARIO QUEB CHAN

Puesto:

SUB COORDINADORA

Fecha:

06/03/2018

Hora:

Muslahat

Firma:

Entregó:

Nombre:

ING. RICARDO ANTONIO HAM MAY

Puesto:

GERENTE GENERAL

Firma:

|28022018|HAMR650806KT6|RV2220-0134|38860000|0|93



HAM MAY RICARDO ANTONIO

CALLE 108 NUMERO 34, ENTRE CALLE 105 Y CALLE 12 B

(981) 8183411

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de marzo de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN RV2220-0134

TOTAL:

\$3,886.00

VEHÍCULO

Num. serie:

3D7H516K69G554368 Placa:

CR-13098

Modelo:

2009

Línea:

CAMIONETA

Descripción:

DODGE . RAM 1500. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS.	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS.(DESMONTAJE Y MONTAJE DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS)	\$600.00	\$600.00
☑	2	RECTIFICAR DISCO TRASERO		\$150.00	\$300.00
☑	2	RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS		\$150.00	\$300.00
Ø	1	BALATAS DELANTERAS MARCA FARET		\$1,125.00	\$1,125.00
\square	1	BALATAS TRASERAS MARCA FARET		\$1,025.00	\$1,025.00

|28022018|HAMR650806KT6|RV2220-0134|38860000|0|93