



SANTIAGO VERA PEDRO JOEL

CALLE RIVA PALACIOS NUMERO 24, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10-B

(981) 8110511

San Francisco de Campeche, Campeche a 18 de mayo de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV2220-0405

TOTAL: \$ 9.848,40

VEHÍCULO

Num. serie: 1FTEW1E82AKE06697 Placa: CR-13090 Modelo: 2010
 Línea: CAMIONETA Descripción: FORD . F150. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA DE MOTOR	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA DE MOTOR (CAMBIO DE BANDA Y POLEAS.	\$780.00	\$780.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	POLEA ANCANALADA MARCA GATES NO PARTE 36157		\$620.00	\$620.00
	1	FILTRO DE ACEITE.	FILTRO DE ACEITE.GONHER PARTE GP-68	\$80.00	\$80.00
	1	ALINEACION DELANTERA		\$300.00	\$300.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BANDA DE ACCESORIOS MARCA GATES		\$490.00	\$490.00
	1	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE 6 BUJIAS		\$200.00	\$200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ROTULA INFERIOR MARCA SYD		\$595.00	\$595.00
	1	FILTRO DE AIRE	FILTRO DE AIRE GONHER PARTE GA-437	\$180.00	\$180.00
	1	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION		\$200.00	\$200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	HORQUILLA SUPERIOR MARCA SYD		\$2,200.00	\$2,200.00
	1	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION (CAMBIO DE HORQUILLA ROTULA Y GOMAS DE BARRA)	\$1,100.00	\$1,100.00

[10052018|SAVP670902KNA|RV2220-0405|98484000|52291|08

6+/PSTv0hMERHg1uxTKCOzw5eC+ek6IFI2MEIOj7GpUoN+lYeLUgVBix+rnlMey3NJAbtdd/9/Q=

