



Orden de Servicio: 012/2018.

San Francisco de Campeche, Cam. a 06 de junio de 2018.

AUTOSUR, S.A. DE C.V.
PRESENTE.

Con fundamento en lo señalado por los artículos 2, 12, 16, fracción III, 23, fracciones X y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; en relación con los dispositivos 22, 23, párrafo segundo, 33, 35, 37, 39 y 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; artículo 2, fracción IV, Anexo 7, de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, vigente; y artículo 18, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental de la Administración Pública del Estado de Campeche; con relación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), Ejercicio Fiscal 2018 y mediante el procedimiento de adjudicación directa, me permito solicitar LA PRESTACIÓN DE 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, por un importe total de \$ 93,843.60 Son: (Noventa y Tres mil Ochocientos Cuarenta y Tres pesos 60/100 M.N.) I.V.A. Incluido, consistente en:

CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE IVA INCLUIDO
1	SERVICIO	MANTENIMIENTO AL VEHICULO VW JETTA MK VI STYLE ESTÁNDAR, MOTOR 2.5, 4 PUERTAS, 5 VELOCIDADES, 5 CILINDROS, COLOR BLANCO CANDY, MODELO 2012 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DJD-7562.	\$ 46,974.98
1	SERVICIO	MANTENIMIENTO AL VEHICULO VW JETTA CLÁSICO ESTÁNDAR, MOTOR 2.0, 4 PUERTAS, 5 VELOCIDADES, 4 CILINDROS, COLOR PLATA, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DJD-7563.	46,868.62
TOTAL IVA INCLUIDO			\$ 93,843.60

No omito manifestarle que estos precios son conforme a su cotización de fecha 25 de mayo del presente y deberá hacer entrega del bien (es) y/o servicio (s) al Psic. Rutilo Jiménez Madrigal, Director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, en Av. Jaina S/N, Col. Plan Chac, C.P. 24088, Tel. 811.91.06, Ext. 15103, San Francisco de Campeche, Campeche; en un plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a la recepción de los vehículos, *por la demora en la entrega del bien (es), "el Estado" procederá a un descuento en la*





Orden de Servicio: 012/2018.

San Francisco de Campeche, Cam. a 06 de junio de 2018.

facturación por una cantidad igual a 5 al millar diarios mientras dure el incumplimiento, hasta 20 días naturales contados a partir del día siguiente del vencimiento para la entrega del bien (es), concluido este plazo se procederá a la cancelación definitiva de la presente orden, de conformidad con lo señalado por el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.

Cabe mencionarle que será responsable por los defectos y vicios ocultos, de la calidad del bien (es) y/o servicio (s) y por cualquier otra irregularidad en que hubiere incurrido en los términos del pedido, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.

Así mismo le proporciono los datos para la facturación correspondiente:

Gobierno del Estado de Campeche.
Calle 8 entre 61 y Circuito Baluartes s/n.
Colonia Centro
C.P. 24000
San Francisco de Campeche, Camp.
R.F.C. GEC950401659



06 de Junio de 2018
Luis Gilberto Zorrilla C

Atentamente

Licda. Elsy Daniela Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

C.c.p.- ARCHIVO
EDCS/GSPS/ocsa





Orden de Servicio: 012/2018.

San Francisco de Campeche, Cam. a 06 de junio de 2018.

ANEXO

1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO VW JETTA MK VI STYLE ESTÁNDAR, MOTOR 2.5, 4 PUERTAS, 5 VELOCIDADES, 5 CILINDROS, COLOR BLANCO CANDY, MODELO 2012 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DJD-7562.



Que incluye:

- Servicio de afinación mayor (60,000 kms.): cambio del filtro de aceite, cambio de 5 bujías, cambio de filtro de aire, cambio del filtro del clima, cambio de 6 litros de aceite, suministro de 2 litros del líquido limpiaparabrisas, cambio del tornillo evacuación, gel ambiental 0.02 grs.
- Cambio de unidad de mando mariposa.
- Cambio de bomba de depresión aceite.
- Cambio de radio
- Cambio de bocina del claxon
- Cambio de cepillos limpiaparabrisas
- Cambio de varillas estabilizadoras
- Cambio de pastillas traseras
- Limpieza de los 4 cristales (mecanismo de elevación)

MANO DE OBRA:

- Escaneo general Localización Guiada de Avería (LGA/función guiada)
- Desmontado de tolva central y montado de la nueva (carter insonorizante)
- Desmontado de la unidad de mando mariposa y montado de la nueva
- Sustitución de batería
- Desmontaje del semieje articulado (flecha) y montado del nuevo
- Desmontaje del guarda polvo junta homocinética exterior y montaje del nuevo
- Desmontaje de 2 varillas de acoplamiento para barra estabilizadora y montaje de las nuevas
- Desmonte y montaje de las 4 ruedas para realizar los trabajos
- Cambio del par de pastillas del freno trasero
- Desmontaje de la bomba de vacío y montaje de la nueva
- Desmontaje y montaje de los cristales ventanilla de las puertas delanteras para realizar trabajos
- Desmontaje y montaje de la guía ventanilla de las puertas delanteras para limpieza
- Desmontaje y montaje de la guía ventanilla de las puertas traseras para limpieza
- Desmontaje y montaje del revestimiento de las puertas delanteras para realizar trabajos
- Desmontaje y montaje del revestimiento de las puertas traseras para realizar trabajos
- Desmontaje de la bocina (claxon) y montaje de una nueva
- Sustitución de radio y programación del nuevo (Autoradio programado)





Orden de Servicio: 012/2018.

San Francisco de Campeche, Cam. a 06 de junio de 2018.

- Desmontaje de escobillas limpiaparabrisas y sustitución de las mismas
- Desmontaje de la luz interior y montaje de una nueva
- Reparación del mazo de cables central


REFACCIONES Y ACCESORIOS:

- 2 juegos. Cables individuales c/u con dos conectores
- 1 pieza. Junta (empaques de la unidad de mando mariposa)
- 1 pieza. Unidad de mando de la mariposa
- 1 pieza. Bomba de depresión (bomba de vacío)
- 1 pieza. Junta (empaques de la bomba de vacío)
- 1 pieza. Radio original VW
- 1 kit. Guarda polvos de la articulación con diversas piezas
- 1 pieza. Luz interior
- 1 caja. Conector plano con bloqueo
- 1 pieza. Tolda central (insonorizante)
- 1 pieza. Bocina (claxon)
- 2 piezas. Cepillos limpiaparabrisas (uno izquierdo y uno derecho Aero-raqueta limpiaparabrisas)
- 2 piezas. Varillas de acoplamiento barra estabilizadora
- 1 Juego. Pastillas del freno trasero
- 1 Pieza. Filtro de combustible con regulador
- 2 litros. Líquido de frenos
- 4 piezas. Tuerca de collar hexagonal para las varillas de acoplamiento
- 3 piezas. Tuerca de collar hexagonal para la bomba de vacío
- 5 piezas. Tornillo para chapa hexagonal interior redondo
- 1 pieza. Tornillo dodecagonal con collar

SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

- Sustitución del cartucho del filtro de aire
- Sustitución de 5 bujías de encendido (desmontaje y montaje)
- Sustitución del filtro de polvo y polen / filtro del aire acondicionado (desmontaje y montaje)
- 1 pieza. Elemento filtrante con junta (filtro de aceite)
- 1 pieza. Cartucho de filtro de aire
- 5 piezas. Bujías de encendido *longlife*
- 1 pieza. Cartucho de filtro polvo y polen
- 5 litros. Gel ambiental para las rejillas del clima .02 grs (Tambo con 5 litros)
- 2 litros. Concentrado limpiacristales
- 1 pieza. Tornillo cierre con reten (del carter)
- 6 litros. Aceite sintético (syntetic motor oil)





Orden de Servicio: 012/2018.

San Francisco de Campeche, Cam. a 06 de junio de 2018.

1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO VW JETTA CLÁSICO ESTÁNDAR, MOTOR 2.0, 4 PUERTAS, 5 VELOCIDADES, 4 CILINDROS, COLOR PLATA, MODELO 2013 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DJD-7563.

Que incluye:

- Servicio de afinación mayor (60,000 kms.): cambio del filtro de aceite, cambio de 4 bujías, cambio de filtro de aire, cambio del filtro del clima, cambio de 4.7 litros de aceite, suministro de 2 litros del líquido limpiaparabrisas, cambio del tornillo evacuación, gel ambiental 0.02 grs.
- Cambio de codo de agua
- Cambio de focos traseros
- Cambio de soportes de amortiguadores
- Cambio de bujes de tijera
- Sustitución de las 4 tapas de puertas
- Cambio de techo interior
- Cambio de ventilador principal
- Cambio de cepillos limpiaparabrisas

MANO DE OBRA:

- Alineación y balanceo
- Desmontaje del ventilador eléctrico y montaje del nuevo
- Desmontaje de la carcasa de ventilador refrigerante (codo de agua) y montaje del nuevo
- Desmontaje del filtro de combustible y montaje del nuevo
- Lavado de los inyectores (4)
- Desmontaje de los 2 cojinetes de brazo oscilantes y montaje de los nuevos
- Desmontaje de 2 cojinetes de brazo telescópicos y montaje de los nuevos
- Desmontaje de los revestimientos de las puertas delanteras y montaje de los nuevos
- Desmontaje del revestimiento de las puertas traseras y montaje de los nuevos
- Desmontaje del revestimiento del techo y montaje del nuevo
- Desmontaje del armazón del respaldo
- Sustitución de un juego de escobillas limpiaparabrisas (izquierda y derecha)
- Desmontaje del conmutador de la luz principal y montaje del nuevo
- Desmontaje de 2 bombillas de luz población (luz de freno)
- Lavado interno de motor
- Lavado general del vehículo (carrocería, motor y chasis)
- Materiales diversos (estopa, grasas y fluidos)





Orden de Servicio: 012/2018.

San Francisco de Campeche, Cam. a 06 de junio de 2018.

REFACCIONES Y ACCESORIOS:

- 1 pieza. Brida con anillo junta (codo de agua)
- 1 pieza. Conmutador luz de freno
- 2 piezas. Casquillo roscado
- 1 pieza. Filtro de combustible
- 2 piezas. Cojinete metal-goma (bujes de tijera delanteros)
- 2 piezas. Recepción Goma
- 2 piezas. Cojinete axial rígido de bolas
- 2 piezas. Soporte brazo telescópico
- Tapizado de respaldo del asiento delantero izquierdo (tejido negro)
- Revestimiento de las 4 puertas en tela color negro
- Revestimiento del techo en color gris perla
- Lavado interno de motor
- 2 piezas. Cojinete metal-goma (bujes de tijera traseros)
- 1 pieza. Ventilador de radiador (ventilador principal)
- 3 litros. Agua p/batería (agua destilada)
- Líquido fijador (pegamento y grasa)
- 3 litros. Aditivo refrigerante plus-plus (anticongelante)
- 1 Juego. Escobillas eco que incluye izquierdo y derecho (limpiaparabrisas)
- 20 piezas. Grapa (para el asiento)
- 2 piezas. Bombilla *longlife* (focos de freno)
- 1 pieza. Bombilla cristal ambar *longlife* (amarillo)
- 1 pieza. Lámpara halógena *longlife*
- Limpiador de inyectores

Para bujes de tijera:

- 2 piezas. Tuerca de collar hexagonal
- 2 piezas. Tuerca de collar hexagonal
- 6 piezas. Tornillo hexagonal con collar
- 2 piezas. Tornillo hexagonal con collar (con rosca invertida)
- 2 piezas. Tornillo hexagonal con collar (parte trasera)


Para las tapas de amortiguador:

- 2 piezas. Tornillo hexagonal (con rosca invertida)
- 1 pieza. Tornillo hexagonal con collar (medida 6 mm)
- 4 piezas. Tornillo hexagonal con collar (medida 15 mm)
- 2 piezas. Tuerca de collar hexagonal (medida 45 mm)

Para Bujes de la barra estabilizadora:

- 2 piezas. Tornillo hexagonal
- 2 piezas. Tuerca hexagonal autoblocante







Orden de Servicio: 012/2018.

San Francisco de Campeche, Cam. a 06 de junio de 2018.

- 2 piezas. Tornillo hexagonal
- 1 pieza. Tornillo hexagonal con collar
- 2 piezas. Tornillo hexagonal (combinado)
- 2 piezas. Tornillo hexagonal (combinado)
- 2 piezas. Tornillo hexagonal (combinado)
- 4 piezas. Tuerca remache ciego

SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

- Sustitución del cartucho del filtro de aire
- Sustitución de 4 bujías de encendido (desmontaje y montaje)
- Sustitución del filtro de polvo y polen (filtro de aire acondicionado) (desmontaje y montaje)
- 4 piezas. Bujías de encendido *longlife*
- 1 pieza. Cartucho de filtro de aire
- 1 pieza. Elemento filtrante filtrado de aire acondicionado
- 1 pieza. Filtro de aceite
- 5 litros. Gel ambiental para las rejillas del clima .02 grs (tambo con 5 litros)
- 2 litros. Concentrado limpiacristales
- 1 pieza. Tornillo evacuación
- 4.7 litros. Aceite sintético (syntetic motor oil)



my

