

**MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.**

MOT9808318D2

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de junio de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN**REQUISICIÓN****RV0406-0047**

TOTAL: \$ 1.600,80

VEHÍCULO

Num. serie: 1WBPCJ1F2A1014353 Placa: LET5L Modelo: 2010
Linea: MOTOCICLETA Descripción: HONDA . TOOL. TRABAJO.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
☒	3	BALERO DE MAZA		\$200.00	\$600.00
	1	ACEITE PARA MOTOCICLETA	ACEITE PARA MOTOCICLETA	\$110.00	\$110.00
	1	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE BALEROS TRASEROS	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE BALEROS TRASEROS SE REALIZO DESMONTADA DE LLANTA SE DESARMO LA MAZA TRASERA PARA PODER CAMBIAR LOS BALEROS Y SE AJUSTARON LOS FRENOS.	\$600.00	\$600.00
☒	1	BUJIA NCK		\$70.00	\$70.00

[21062018]MOT9808318D2[RV0406-0047]160080[54824]18

IG+WkCEXNCnKi5+vhC1phRE8d9LaV0PvmeSp/Yn3Vn3bdti+7AzmHucY8xJlQGZo+sZrxD8F3Lk0=



MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.

MOT9808318D2

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de junio de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0406-0047

TOTAL: \$ 1.600,80

VEHÍCULO

Num. serie: LWBPCJ1F2A1014353 Placa: LET5L Modelo: 2010
Línea: MOTOCICLETA Descripción: HONDA TOOL. TRABAJO.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$1,380.00
				IMPUESTO	\$220.80
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$1,600.80

Solicitado por: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

Observaciones

SE LE REALIZO CAMBIO DE BALEROS DE MAZA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

Recibió:

William Beland Pro Dorantes

Entregó:

Nombre:

Puesto:

Fecha: 25/06/2018

Hora: 09:08 a.m.

Firma:

Nombre: MARY PEREZ ROMERO

Puesto: JEFE DE REFACCIONES Y SERVICIO

Firma:

[21062018|MOT9808318D2|RV0406-0047|160080|54824|18

IG+WkCEXNCnKi5HvhC1phRE8d9LaV0PvmeSp/Yn3Vn3bdtH7AZmHucY8xJIQZ0+sZrxD8F3Lk0=