



COLLI SONDA DORCAS MARGARITA

PRIVADA DE TULIPANES NUMERO 7, POR AVENIDA PATRICIO TRUEBA

(981) 8131535

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de agosto de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN

RV1509-0051
TOTAL: \$ 3.480,00

VEHÍCULO

Num. serie: 8AFER5AD2C6457705 Placa: CR-09375 Modelo: 2012
Línea: CAMIONETA Descripción: FORD . RANGER. PICK UP.


AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$3,000.00
				IMPUESTO	\$480.00
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$3,480.00

Solicitado por: 15 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Observaciones

SE CAMBIO BULBO DE ACEITE Y AJUSTE DE LA DIRECCION

Recibió:

Nombre: OMAR DEL CARMEN PEREZ BONILLA
Puesto: ANALISTA ESPECIALIZADO
Fecha: 24/08/2018
Hora: 06:52 p.m.
Firma: 

Entregó:

Nombre: DORCAS MARGARITA COLLI SONDA
Puesto: GERENTE
Firma: 

[22082018|COSD9012174L8|RV1509-0051|34800000|56280|12

K0jaCh5B/NnBv+NTbdUGNQus/YofVPuBsZZL948n8Ny8yQhsOEjyjoZQZLIVipTwASMHhkk4Qfs=



COLLI SONDA DORCAS MARGARITA

PRIVADA DE TULIPANES NUMERO 7, POR AVENIDA PATRICIO TRUEBA

(981) 8131535

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de agosto de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN	
	
RV1509-0051	
TOTAL:	\$ 3.480,00

VEHÍCULO

Num. serie: 8AFER5AD2C6457705 Placa: CR-09375 Modelo: 2012
 Línea: CAMIONETA Descripción: FORD . RANGER. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y/O REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDRAULICA	REVISION Y/O REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA DIRECCION HIDRAULICA. DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE DIRECCION , AJUSTAR CREMALLERA Y CAMBIO DE BULBO DE ACEITE	\$1,500.00	\$1,500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ACEITE HIDRAULICO MARCA MOTORCRAFT		\$100.00	\$100.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BULBO DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO MARCA DYNAMIC		\$1,400.00	\$1,400.00

[22082018|COSD9012174L8|RV1509-0051|34800000|56280|12

K0jaCh5B/NnBv+NTbdUGNQus/YofVPuBsZZL948n8Ny8yQhsOEjyjoZQZLIVpTwASMHhkk4Qfs=