



SALES ROSADO ROBERTO

AVENIDA CASA DE JUSTICIA NUMERO 8 ENTRE CALLE NIEVE Y AVENIDA LAZARO CARDENAS

(981) 81 3 16 62

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de septiembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN



REQUISICIÓN
RV2220-0680

TOTAL: \$ 4.462,52

VEHÍCULO

Num. serie: MR0EX32G8C0004221 Placa: CR-14435 Modelo: 2012
 Línea: CAMIONETA Descripción: TOYOTA . HILUX. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	FILTRO DE ACEITE.	FILTRO DE ACEITE. MOTORCRAFT	\$80.00	\$80.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	BUJIA DE COBRE MARCA CHAMPION		\$45.00	\$180.00
	1	CARBUKLIN	CARBUKLIN.ECOM	\$80.00	\$80.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BATERIA MARCA MOTORCRAFT		\$1,750.00	\$1,750.00
	6	ACEITE PARA MOTOR 25W50	ACEITE PARA MOTOR 25W50. MOTORCRAFT	\$95.00	\$570.00
	1	FILTRO DE AIRE	FILTRO DE AIRE. NIKKO	\$249.00	\$249.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO. CAMBIO DE BATERIA	\$180.00	\$180.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	LIQUIDO PARA INYECTORES MARCA ECOM		\$70.00	\$70.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS MCA. ECOM		\$30.00	\$30.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ANTICONGENTE MARCA ECOM		\$58.00	\$58.00
	1	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR		\$600.00	\$600.00

[13092018|SARR740130EX9|RV2220-0680|446252|57545|17

Z618olCU831aXhi7sW1t6iZ/XowRL7Srl2MEIOj7GpWKMa4dDP95S8u5PspneqYK44HtNkDao0=



SALES ROSADO ROBERTO

AVENIDA CASA DE JUSTICIA NUMERO 8 ENTRE CALLE NIEVE Y AVENIDA LAZARO CARDENAS

(981) 81 3 16 62

San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de septiembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV2220-0680

TOTAL: \$ 4.462,52

VEHÍCULO

Num. serie: MR0EX32G8C0004221 Placa: CR-14435 Modelo: 2012
Línea: CAMIONETA Descripción: TOYOTA . HILUX. PICK UP.

Table with 5 columns: AGREGADO, CANTIDAD, ARTÍCULO, ANOTACIONES, PRECIO, IMPORTE. Summary rows include SUBTOTAL \$3,847.00, IMPUESTO \$615.52, DESCUENTO \$0.00, and TOTAL \$4,462.52.

Solicitado por: 22 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Observaciones

SE DETECTO FUGA DE ACEITE POR LA TAPA DE PUNTERÍA, RECOMIENDA SU CAMBIO PARA EVITAR SIGA FUGANDO Y PROVOCAR DAÑO EN EL MOTOR

Recibió:

Nombre: JORGE ARIEL YANCANUL
Puesto: AGENTE MINISTERIAL
Fecha: 17/09/2018
Hora: 03:46 p.m.

Entregó:

Nombre: ERIKA RIOS HERNANDEZ
Puesto: ASESOR DE SERVICIO
Firma: [Signature]

