



# MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de octubre de 2011

## HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



**RV0406-0085**

TOTAL: \$ 6.890,40

### VEHÍCULO

Num. serie: LWBPCJ1F2A1014353 Placa: LET5L Modelo: 2010  
 Línea: MOTOCICLETA Descripción: HONDA . TOOL. TRABAJO.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO MOTOCICLETA	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO MOTOCICLETA( SE LE REALIZO EL CAMBIO DE SWITCH DE ENCENDIDO Y BATERIA	\$250.00 ✓	\$250.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ACUMULADOR MARCA YUASA PARA MOTOCICLETA		\$980.00 ✓	\$980.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BARRA IZQUIERDA DE POSAPIE MARCA HONDA		\$30.00 ✓	\$30.00
	1	REVISION, REPARACION Y/O CAMBIO DE GUARDALODO	REVISION, REPARACION Y/O CAMBIO DE GUARDALODO ( SE REALIZO EL CAMBIO DE GUARDALODO DELANTERO.	\$100.00	\$100.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ESPEJO DERECHO TRASERO MARCA HONDA		\$150.00 ✓	\$150.00
	1	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS( SE REALIZO CAMBIO DE MASA TRASERA (MASA, BALEROS, TUERCAS, GRAPAS Y TORNILLOS)	\$500.00	\$500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	GUARDALODO DELANTERO MARCA HONDA		\$750.00 ✓	\$750.00

[01102018|MOT9808318D2|RV0406-0085|68904000|62323|18

M+oZBbQjKc/Ki5HvhC1phRE8d9LaV0PvmeSp/Yn3Vn3NWKKGzw6Kqcf3HDa0ByF3+6ouFKvc6g0=



# MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de octubre de 2018

## HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



**RV0406-0085**

TOTAL: \$ 6.890,40

### VEHÍCULO

Num. serie: LWBPCJ1F2A1014353 Placa: LET5L Modelo: 2010  
Línea: MOTOCICLETA Descripción: HONDA . TOOL. TRABAJO.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE POSA PIE ✓	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE POSA PIE ( SE REALIZO EL CMBIO DE LOS 4 POSAPIES (GOMAS, BARRAS TUERCAS Y TORNILLOS) ✓	\$100.00 ✓	\$100.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BARRA DERECHA DE POSAPIE MARCA HONDA ✓		\$30.00 ✓	\$30.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BASE DE MANIJA DE FRENO MARCA HONDA ✓		\$250.00 ✓	\$250.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	GOMAS DE POSAPIE MARCA HONDA ✓		\$60.00 ✓	\$240.00
	1	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA MOTOCICLETA ✓	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA MOTOCICLETA ( SE REALIZO EL CAMBIO DE LA TIJERA TRASERA, LA CHABETA PORTA BALATAS, LA LEVA DE FRENO Y LA VARILLA DE FRENO TRASERO. ✓	\$300.00 ✓	\$300.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	LEVA DE FRENO TRASERO MARCA HONDA ✓		\$50.00 ✓	\$50.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MASA DE RUEDA TRASERA MARCA HONDA ✓		\$900.00 ✓	\$900.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	SWITCH DE ENCENDIDO MARCA HONDA ✓		\$200.00 ✓	\$200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	TIJERA TRASERA MARCA HONDA ✓		\$780.00 ✓	\$780.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CHABETA DE PORTA BALATAS TRASERO MARCA HONDA ✓		\$130.00 ✓	\$130.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	TORNILLO Y TUERCA PASANTE MARCA HONDA ✓		\$100.00 ✓	\$100.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VARILLA DE FRENO TRASERO MARCA HONDA ✓		\$100.00 ✓	\$100.00

[01102018|MOT9808318D2|RV0406-0085|68904000|62323|18

M+oZBbQjKc/Ki5HvhC1phRE8d9LaV0PvmeSp/Yn3Vn3NWKKGzw6Kqcf3Hda0ByF3+6cuFKvc6g0=



MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de octubre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0406-0085

TOTAL: \$ 6.890,40

VEHÍCULO

Num. serie: LWBPCJ1F2A1014353 Placa: LET5L Modelo: 2010
Linea: MOTOCICLETA Descripción: HONDA . TOOL. TRABAJO.

Table with 5 columns: AGREGADO, CANTIDAD, ARTÍCULO, ANOTACIONES, PRECIO, IMPORTE. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTO, DESCUENTO, and TOTAL.

Solicitado por: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

Observaciones

Se realizo el cambio de las refacciones que ya se encontraban en mal estado y no tenían reparación, este trabajo se realizo y entrego al usuario quedando este conforme con lo realizado, estando la motocicleta ya con los cambios pertinentes en perfecto estado para su

Recibió:

Nombre: JORGE ESTEBAN NEGRON TUN
Puesto: ENCARGADO
Fecha: 04/10/2018
Hora: 11:52 a.m.
Firma:

Entregó:

Nombre: MARY PEREZ ROMERO
Puesto: JEFE DE REFACCIONES Y SERVICIO
Firma:

[01102018|MOT9808318D2|RV0406-0085|68904000|62323|18

M+oZBbQjkC/Ki5HvhC1phRE8d9L...FvmeSpYn3Vn3NWKKGzw6Kqcf3HDA0ByF3+6ouFKvc6g0=