



# MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre de 2018

## HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

### REQUISICIÓN



**RV0406-0096**

TOTAL: \$5,057.60

### VEHÍCULO

Num. serie: LWBPCJ1F2A1014353 Placa: LET5L Modelo: 2010  
Línea: MOTOCICLETA Descripción: HONDA . TOOL. TRABAJO.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO MOTOCICLETA	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO MOTOCICLETA( INCLUYE EL CAMBIO DE TABLERO COMPLETO, STOP TRASERO, DIRECCIONAL TRASERA DER. E IZQ.	\$500.00	\$500.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE IGNICION	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE IGNICION INCLUYE CAMBIO DE CARBURADOR COMPLETO	\$500.00	\$500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDO MARCA HONDA		\$200.00	\$200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	TABLERO DE INSTRUMENTOS PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA		\$1,200.00	\$1,200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	DIRECCIONAL TRASERA DERECHA MARCA HONDA		\$200.00	\$200.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CARBURADOR COMPLETO MARCA HONDA		\$1,480.00	\$1,480.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	STOP TRASERO MARCA HONDA		\$280.00	\$280.00

[12102018|MOT9808318D2|RV0406-0096|50576000|0|02

VT2voYhZlbTKi5HvhC1phRE8d9LaV0PvmeSp/Yn3Vn2kezEJmPhzuMGujrJSwNFwyagcpvcbvFY=



**MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.**

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de noviembre de 2018

**HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN**

<b>REQUISICIÓN</b>	
<b>RV0406-0096</b>	
TOTAL:	\$5,057.60

VEHÍCULO					
Num. serie:	LWBPCJ1F2A1014353	Placa:	LET5L	Modelo:	2010
Línea:	MOTOCICLETA	Descripción:	HONDA . TOOL. TRABAJO.		

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				<b>SUBTOTAL</b>	\$4,360.00
				<b>IMPUESTO</b>	\$697.60
				<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
				<b>TOTAL</b>	\$5,057.60

Solicitado por: SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

**Observaciones**

SE REALIZO CAMBIO DE REFACCIONES EXITOSAMENTE, QUEDANDO EN PERFECTO ESTADO LA MOTOCICLETA CAMBIO DE DIRECCIONALES TRASERAS, STOP, CARBURADOR, Y TABLERO. TODO ESTO PARA MAYOR SEGURIDAD DE QUIEN USA LA MOTOCICLETA.

**Recibió:**

Nombre: JORGE ESTEBAN NEGRON TUN  
Puesto: ANALISTA ESPECIALIZADO  
Fecha: 07/11/2018  
Hora: 17:00:52  
Firma:

**Entregó:**

Nombre: MARY PEREZ ROMERO  
Puesto: JEFE DE REFACCIONES Y SERVICIO  
Firma:

[12102018|MOT9808318D2|RV0406-0096|50576000|0|02

VT2voYhZlbtKi5HvhC1phRE8d9LaV0PvmeSp/Yn3Vn2kezEJmPhzuMGujrJSwNfwyagcpvcbvY=