



HAM HEREDIA MARIO FRANCISCO

AVENIDA GOBERNADORES NUMERO 274 INTERIOR 6

(981) 81 6 23 01

San Francisco de Campeche, Campeche a 10 de diciembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0406-0134

TOTAL: \$2,157.60

VEHÍCULO

Num. serie: 3G1SF2426XS134568 Placa: DJD-3840 Modelo: 1999
Línea: AUTOMOVIL Descripción: CHEVROLET . CHEVY. SEDAN.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS	\$600.00	\$600.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	\$700.00	\$700.00
☒	2	BALERO DOBLE DELANTERO MARCA SYD		\$280.00	\$560.00

[06122018|HAHM6512139R7|RV0406-0134|21576000|0|93

OUL0uAw39DsxtukalmcXMh0bKxQhhHRycb+PmQHCECYCfCMMmAvYP8jspO5dvfnKTIQTC/WQWQE=



HAM HEREDIA MARIO FRANCISCO

AVENIDA GOBERNADORES NUMERO 274 INTERIOR 6

(981) 81 6 23 01

San Francisco de Campeche, Campeche a 10 de diciembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0406-0134

TOTAL: \$2,157.60

VEHÍCULO

Num. serie: 3G1SF2426XS134568 Placa: DJD-3840 Modelo: 1999
Línea: AUTOMOVIL Descripción: CHEVROLET . CHEVY. SEDAN.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$1,860.00
				IMPUESTO	\$297.60
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$2,157.60

Solicitado por: SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

Observaciones

SE LE CAMBIARON LOS BALEROS DELANTEROS Y SINGADO Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR.

Recibió:

Nombre: WALTER GABRIEL CHAN TAMAY
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO VEHICULAR
Fecha: 10/12/2018
Hora: 11:17:03
Firma: *Walter G. Chan*

Entregó:

Nombre: MARIO PINZON BARBOSA
Puesto: SUB GERENTE
Firma: *MARIO PINZON*

[06122018|HAM6512139R7|RV0406-0134|21576000|0|93

OUL0uAw39DsxtukalmcXMh0bKxQhhHRycb+PmQHCECYCfCMMmAvYP8jspO5dvfnKTIQTC/WQWQE=