

## PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



## **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

Estado Campeche

Municipio Campeche

Localidad Campeche

Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-0134

Fecha Orden 14/03/2019

Plazo de entrega 4 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 21 DE 2019 DE MARZO, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005458-REYES DZUL ALEJANDRA ELIZABETH

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre marin espinosa carlos enrique

Cargo .

Dependencia 22-Fiscalía General del Estado

Unidad 20-Agencia Estatal de Investigaciones

## **DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
2612 -	- LUBRICANTES Y ADITIVOS \$68						
0017	CARBUKLIN	ECOM	воте	1	\$65.00	\$65.00	
0116	ACEITE PARA MOTOR 25W50	MOTORCRAF	LITRO	7	\$75.00	\$525.00	
2961 -	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSI	PORTE				\$8,062.00	
0017	EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS	TF VICTOR	PIEZA	2	\$350.00	\$700.00	
0022	RETEN DE CIGUEÑAL	TFVICTOR	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00	
0052	RETEN DELANTERO	TF VICTOR	PIEZA	1	\$200.00	\$200.00	
1239	FILTRO DE ACEITE.	LTH	PIEZA	1	\$60.00	\$60.00	
1465	FILTRO DE AIRE	GHONER	PIEZA	1	\$140.00	\$140.00	
2224	RADIADOR MARCA RADITUR	RACE	PIEZA	1	\$5,400.00	\$5,400.00	
3551 -	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,524.00	
0162	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	N/A	SERVICIO	1	\$100.00	\$100.00	
0322	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE 8 BUJIAS	N/A	SERVICIO	1	\$200.00	\$200.00	
0366	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO./CAMBIO DEL RADIADOR	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00	
0690	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR	N\A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00	

3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,524.00
VERIFICAR Y CORREGIR FUGA DE ACEITE DE MOTOR/BAJAR CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO DEL RETEN DEL CIGUEÑAL SACAR POLEA DEL CIGUEÑAL PARA CAMBIO DE RETEN DELANTERO BAJAR CÁRTER DEL MOTOR PARA CAMBIO DE EMPAQUE CAMBIO DE EMPAQUES DE 2 EMPAQUES DE EMPAQUES DE PUNTERÍAS	N/A	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$3,000.00

SUBTOTAL \$11,440.00

IVA \$1,830.40

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$13,270.40

## (SON: TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original : |22|20||OSV-0134|5458|132704000|14032019|20|25032019|97|

Cadena Encriptada fnM9+x0Yal+ad/cyk7hgu/FLXAWwATiiWUq6ECmPH4vK9xXq8nDLrrAr4dokQ3KZKpwLxOUZwlfJqBym9xu99g==

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO	
21111222012242B537000E079024206890L115A3551	\$4,524.00	
21111222012242B537000E079024206890L115A2961	\$8,062.00	
21111222012242B537000E079024206890L115A2612	\$684.40	

TOTAL: \$13,270.40

	Clas	ificació	n Económica
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
Fuente de Financiamiento	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
rinanciamiento	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones batería en mal estado

Garantia en refacciones 30 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: marin espinosa carlos enrique

NOMBRE: luis rene guzman

PUESTO:

PUESTO: encargado

E. 2007

ESTO. Cheargade

FIRMA:

FIRMA: Sanar