



SALES ROSADO ROBERTO

AVENIDA CASA DE JUSTICIA NUMERO 8

(981) 81 3 16 62

San Francisco de Campeche, Campeche a 13 de septiembre de 2017

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV1509-0058

TOTAL: \$ 18.009,00

VEHÍCULO

Num. serie: 8AFDT50D196202339 Placa: CR-09351 Modelo: 2009
 Línea: CAMIONETA Descripción: FORD . RANGER. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	5	ACEITE 20W50	ACEITE 20W50 QUAKER	\$95.00	\$475.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE.	SOLDAR TUBO DE ESCAPE	\$600.00	\$600.00
	1	SERVICIO DE AFINACION MAYOR		\$600.00	\$600.00
	1	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES		\$300.00	\$300.00
	1	FILTRO DE GASOLINA.	FILTRO DE GASOLINA GONHER.	\$99.00	\$99.00
	1	FILTRO DE ACEITE.	FILTRO DE ACEITE GONHER.	\$80.00	\$80.00
	1	FILTRO DE AIRE.	FILTRO DE AIRE GONHER.	\$110.00	\$110.00
	1	CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS.	CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS CHAMPION.	\$160.00	\$160.00
	4	BUJIA.	BUJIA MOTORCRAFT	\$95.00	\$380.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	REVISION Y/O CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIAPARABRISAS		\$100.00	\$100.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	LIQUIDO PARA INYECTORES MARCA TF VICTOR		\$98.00	\$98.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	LIQUIDO WD-40		\$84.00	\$84.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS		\$350.00	\$350.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CAMBIO DE JUEGO DE BALATAS TRASERAS		\$350.00	\$350.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS		\$175.00	\$350.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	RECTIFICAR TAMBOR TRASERO		\$175.00	\$350.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CAMBIO DE BALERO CARDAN		\$300.00	\$300.00

[05092017|SARR740130EX9|RV1509-0058|1800900|41816|14

29p9uqizUQVc84+j0yXZ8yZ/XowRL7SrsZZL948n8Nxbm9Oulqr+s8XT4MXD8WRagKsxo6ljael=

