

CRUZ CUEVAS IVAN

VENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL SIN NÚMERO, ENTRE AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE FLAMBOYANE:

(044) 9811307230

San Francisco de Campeche, Campeche a 7 de octubre de 2017

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV2218-0689

TOTAL: \$ 6.319,89

VEHÍCULO

Num. serie: 3C6JRAAG7GG215304 Placa: CR-11856 Modelo: 2016
 Línea: CAMIONETA Descripción: DODGE . RAM 1500. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	CARBUKLIN	CARBUKLIN ECOM	\$64.65	\$64.65
	7	ACEITE SINTETICO 5W30.	ACEITE SINTETICO 5W30 ROSHFRANS	\$155.17	\$1,086.19
	1	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION		\$86.20	\$86.20
	1	REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS	\$689.65	\$689.65
	1	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR		\$344.82	\$344.82
	1	FILTRO DE ACEITE.	FILTRO DE ACEITE GONHER	\$172.41	\$172.41
	6	BUJIA.	BUJIA DE IRIIDIUM RAM	\$215.51	\$1,293.06
	1	FILTRO DE AIRE	FILTRO DE AIRE INTERFIL	\$137.93	\$137.93
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BALATAS DELANTERAS MARCA FARET		\$512.93	\$512.93
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BALATAS TRASERAS MARCA FARET		\$512.93	\$512.93
<input checked="" type="checkbox"/>	1	LIQUIDO DE FRENOS MARCA BARDAHL, DE 250 ML		\$30.17	\$30.17
<input checked="" type="checkbox"/>	2	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO		\$129.31	\$258.62
<input checked="" type="checkbox"/>	2	RECTIFICACION DE DISCO TRASEROS		\$129.31	\$258.62

|06102017|CUCI920530V27|RV2218-0689|63198888|43139|52

4iV5AKLe3VRK4ubXyo7tGTftqdTA5WNAAdTQDhxXAhd6cENxoBdpeKmEwpXvNuIvHDW944nFtqA=



