



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS**

SAIG
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRES UNIDADES VEHICULARES"**

ACTA No. SAIG-DCP-SERVICIOS-001-2017

ESTADO: CAMPECHE
MUNICIPIO: CAMPECHE
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRES UNIDADES VEHICULARES.

CONTRATO NÚM: SAIG-DCP-SS-SERVICIOS-001-2017

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2017

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON DE CONFORMIDAD LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS TRES UNIDADES VEHICULARES, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

ENTREGA EL PROVEEDOR:

AGENCIAS MERCANTILES, S.A. DE C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOB. DEL ESTADO: NOMBRE: LIC. KARLA GUADALUPE MOTA BECERRA
GOB. MUNICIPAL: _____ CARGO: DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
GOB. FEDERAL: _____ DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Mantenimiento correctivo a la unidad International Durastar, placas 00-163, modelo 2012, número económico T-2006.				
1	Servicio	Cambio de dos inyectores electrónicos	\$ 2,980.00	\$ 2,980.00
1	Servicio	Desmontaje y montaje del módulo de control de inyectores (IDM)	\$ 540.00	\$ 540.00
1	Servicio	Calibración del módulo de control de inyectores	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
1	Pieza	Módulo de control VT365 (Core cuerpo reconstruido. Marca internacional).	\$ 21,987.52	\$ 21,987.52
2	Pieza	Inyector (Core cuerpo reconstruido a cambio) Marca internacional.	\$ 9,938.73	\$ 19,877.46
1	Pieza	Solventes, abrasivos y consumibles	\$ 150.00	\$ 150.00
			Subtotal	\$ 48,034.98



GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRES UNIDADES VEHICULARES"

ACTA No. SAIG-DCP-SERVICIOS-001-2017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Mantenimiento correctivo a la unidad International Durastar, placas 02-151, modelo 2012, número económico T-2007.				
1	Servicio	Revisión y diagnóstico general de la unidad	\$ 1,620.00	\$ 1,620.00
1	Servicio	Cambio de repuesto de enfriador de aceite	\$ 1,620.00	\$ 1,620.00
1	Servicio	Cambio de válvula IPR	\$ 540.00	\$ 540.00
1	Servicio	Cambio de válvula de freno	\$ 540.00	\$ 540.00
1	Servicio	Cambio de inyector electrónico	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
1	Servicio	Completar líquido anticongelante	\$ 540.00	\$ 540.00
1	Pieza	Kit de sellos de enfriador módulo. Marca internacional.	\$ 1,987.52	\$ 1,987.52
1	Pieza	Kit de sellos de enfriador. Marca internacional.	\$ 1,825.36	\$ 1,825.36
1	Pieza	Kit de válvula bypass. Marca internacional.	\$ 1,877.40	\$ 1,877.40
1	Pieza	Válvula IPR. Marca internacional.	\$ 6,980.58	\$ 6,980.58
1	Pieza	Válvula. Marca internacional.	\$ 1,835.36	\$ 1,835.36
1	Pieza	(Pro) Inyector (Core cuerpo reconstruido a cambio) Marca internacional.	\$ 9,938.73	\$ 9,938.73
1	Pieza	Anticongelante (Cubeta 19 lts) Marca fleetrite.	\$ 564.76	\$ 564.76
1	Pieza	Solventes, abrasivos y consumibles	\$ 150.00	\$ 150.00
			Subtotal	\$ 32,719.71

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Mantenimiento correctivo a la unidad International Durastar, placas 02-141, modelo 2013, número económico T-2008.				
1	Servicio	Revisión y diagnóstico del sistema electrónico para motor diésel	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00
1	Servicio	Calibración del módulo de control electrónico (ECM)	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
1	Servicio	Corrección de líneas de alimentación de corriente al ECM	\$ 1,620.00	\$ 1,620.00
1	Servicio	Revisión y limpieza de líneas de combustible	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00
1	Servicio	Cambio de batería y revisión de fusible y reveladores	\$ 540.00	\$ 540.00
2	Pieza	Batería de 17 placas. Marca fleetrite.	\$ 1,485.00	\$ 2,970.00
1	Pieza	Solventes, abrasivos y consumibles	\$ 150.00	\$ 150.00
			Subtotal	\$ 9,940.00

Total	\$ 90,694.69
I.V.A 16%	\$ 14,511.15
Gran Total	\$ 105,205.84





**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRES UNIDADES VEHICULARES"**

ACTA No. SAIG-DCP-SERVICIOS-001-2017

**LA EROGACIÓN DE LA PRESENTE OPERACIÓN SERÁ CUBIERTA
CON RECURSOS ESTATALES**

AÑO

TOTAL

2017

\$ 105,205.84

(SON: CIENTO CINCO MIL, DOSCIENTOS CINCO PESOS 84/100 M.N.)

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS REALIZADOS POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LOS MISMOS, SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

LIC. GABRIEL MONTEJO GURRUTIA
REP. LEGAL DE AGENCIAS MERCANTILES, S.A. DE C.V.

RECIBE

LIC. BRAULIO HERRADA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMEINTO VEHICULAR DE LA SSPCAM.

