

180200260-OSV-0332-HE



REFACCIONARIA SAN ROMAN. S.A. DE C.V.

RSR851209UK0

CALLE TALAMANTES NUMERO 3 A

(981) 81 1 00 07

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de abril de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV1016-0024

TOTAL: \$ 11.101,20

VEHÍCULO

Num. serie: 1GCCS13E788173466 Placa: CR-08737 Modelo: 2008
Línea: CAMIONETA Descripción: CHEVROLET . COLORADO. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$9,570.00
				IMPUESTO	\$1,531.20
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$11,101.20

Solicitado por: 10 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Observaciones

SE ENTREGA UNIDAD.

Recibió:

Nombre: LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO

Fecha: 06/04/2018

Hora: 02:49 p.m.

Firma:

Entregó:

Nombre: ARSENIO GONGORA ORTEGON

Puesto: GERENTE GENERAL

Firma:



REFACCIONARIA SAN ROMAN. S.A. DE C.V.

RSR851209UK0

CALLE TALAMANTES NUMERO 3 A

(981) 81 1 00 07

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de abril de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV1016-0024

TOTAL: \$ 11.101,20

VEHÍCULO

Num. serie: 1GCCS13E788173466 Placa: CR-08737 Modelo: 2008
Línea: CAMIONETA Descripción: CHEVROLET . COLORADO. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR, CAMBIO DE BOBINAS, EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS, SENSOR DE A/LEVAS, INYECTOR.	\$1,700.00	\$1,700.00
☒	1	SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS MARCA GM		\$1,250.00	\$1,250.00
☒	4	BOBINA DE IGNICION MARCA KEM		\$1,150.00	\$4,600.00
☒	1	INYECTOR DE COMBUSTIBLE MARCA TOMCO.		\$1,450.00	\$1,450.00
☒	1	EMPAQUE DE PUNTERIA TF VICTOR		\$570.00	\$570.00

[22032018|RSR851209UK0|RV1016-0024|111012000|48603|84

PW1XLPvQsKFHm0XAEU19lbEq9e/V9VSxa7JSW1MHC08TelsaLzTExYAnXRwbZzlr0zY/mpqZgo=