



ESTRADA MEDINA MANUEL HIGINIO

AVENIDA JAINA SIN NUMERO

(981) 81 5 38 48

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de mayo de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV1016-0044

TOTAL: \$ 5.336,00

VEHÍCULO

Num. serie: 3N1EB31S05K354301 Placa: DJD-9069 Modelo: 2005
 Línea: AUTOMOVIL Descripción: NISSAN . TSURU. SEDAN.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR (CAMBIO DE MOTO VENTILADOR Y RADIADOR)	\$800.00	\$800.00
☒	1	MOTOVENTILADOR MARCA BOSCH		\$1,900.00	\$1,900.00
☒	2	GARRAFA DE ANTICONGELANTE MARCA QUIMIX		\$150.00	\$300.00
☒	1	RADIADOR MARCA KG. COD.KGR412370		\$1,600.00	\$1,600.00

[02052018|EAMM810301GF2|RV1016-0044|533600|52282|85

uMnKRN31yo+MvoSAeD8dQ1MRXvG6bR9Hr6DS+I1EPd1Cx0LanSmL7vMO5yYDPQDy2mYsuho0Y3M=



ESTRADA MEDINA MANUEL HIGINIO

AVENIDA JAINA SIN NUMERO

(981) 81 5 38 48

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de mayo de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV1016-0044

TOTAL: \$ 5,336.00

VEHÍCULO

Num. serie: 3N1EB31S05K354301 Placa: DJD-9069 Modelo: 2005
Línea: AUTOMOVIL Descripción: NISSAN . TSURU. SEDAN.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$4,600.00
				IMPUESTO	\$736.00
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$5,336.00

Solicitado por: 10 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Observaciones

REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

Recibió:

Nombre: LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO

Fecha: 09/05/2018

Hora: 07:13 a.m.

Firma:

Entregó:

Nombre: ANGELICA INTERIAN

Puesto: ASESOR

Firma:

|02052018|EAMM810301GF2|RV1016-0044|533600|52282|85

uMNkRN31yo+MvoSAeD8dQ1MRXvG6bR9Hr6DS+I1EPd1Cx0LanSmL7vMO5yYDPQDy2mYsuho0Y3M=