

SANCHEZ DOMINGUEZ ALLEN MIGUEL

CALLE TAMAULIPAS NUMERO 72, ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE ECUADOR

(044) 9811316283

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de mayo de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0226-0008

TOTAL: \$ 1.527,72

VEHÍCULO

Num. serie: KL1JJ5AE5CB044536 Placa: DJD-9268 Modelo: 2012
Línea: AUTOMOVIL Descripción: CHEVROLET . SONY. SEDAN.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
☒	1	BALATAS DELANTERAS MARCA TRW GDB3579		\$567.00	\$567.00
☒	1	RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS		\$250.00	\$250.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y MANTO. DE FRENOS TRASEROS.	\$500.00	\$500.00

[03052018|SADA8008104C1|RV0226-0008|15277200|52274|03

4q3Z8P3ENaOlPngUz5yjf7lFP6bF1Xim1jnOFSJTrb3Mxt+gDs52tKCwsMFj+E2k1NRjgpw=

SANCHEZ DOMINGUEZ ALLEN MIGUEL

CALLE TAMAULIPAS NUMERO 72, ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE ECUADOR

(044) 9811316283

San Francisco de Campeche, Campeche a 8 de mayo de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0226-0008

TOTAL: \$ 1,527,72

VEHÍCULO

Num. serie:	KL1JJ5AE5CB044536	Placa:	DJD-9268	Modelo:	2012
Línea:	AUTOMOVIL	Descripción:	CHEVROLET . SONY. SEDAN.		

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$1,317.00
				IMPUESTO	\$210.72
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$1,527.72

Solicitado por: 02 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Observaciones

A LA UNIDAD SE LE CAMBIARON BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACIÓN DE DISCOS, DE LOS FRENOS TRASEROS SOLO FUE MANTENIMIENTO, PARA UN PRÓXIMO SERVICIO NECESITA REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE EN TAPA DE PUNTERÍAS.

recibió:

Entregó;

Nombre: JESUS ANTONIO BADIA GRANADILLO

Nombre: ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ

Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Puesto: JEFE DE TALLER

Fecha: 08/05/2018

Firma:

Hora: 11:32 a

Firma:

|03052018|SADA8008104C1|RV0226-0008|15277200|52274|03