

**MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.****MOT9808318D2****AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO****(981) 81 6 9316**

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de julio de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN**REQUISICIÓN****RV0317-0022****TOTAL: \$4,628.40****VEHÍCULO**

Num. serie: LTMJD19A1A5101C65 **Placa:** A06XU **Modelo:** 2010
Línea: MOTOCICLETA **Descripción:** HONDA . PROPOSITO. UTILITARIA.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y/O REPARACION DE SISTEMA DE ACELERACION (MOTOCICLETA)		\$0.00	\$0.00
	1	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE EMBRAGUE PARA MOTOCICLETA	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE EMBRAGUE PARA MOTOCICLETA (SE REALIZARA EL DESARMADO DEL CABEZOTE Y CILINDRO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LOS EMPAQUES PUES YA ESTAN MUY DAÑADOS Y ESTO HACE QUE LA MOTOCICLETA TENGA FUGA DE ACEITE)	\$600.00	\$600.00
	1	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO MOTOCICLETA	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO MOTOCICLETA(SE REALIZARA CAMBIO DE FARO DELANTERO PUES YA ESTA MUY DAÑADO Y NO FUNCIONA CORRECTAMENTE)	\$200.00	\$200.00

[11062018|MOT9808318D2|RV0317-0022|46284000|0|97

EXqi5s1xnyvKi5HvhC1phRE8d9LaV0PvOz/ED/yApQPjcm8sE5CvVA23g0PtNWElyagcpcvcbvfY=

**MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.**

MOT9808318D2

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de julio de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN**REQUISICIÓN****RV0317-0022****TOTAL:** \$4,628.40**VEHÍCULO**

Num. serie: LTMJD19A1A5101065 **Placa:** A06XU **Modelo:** 2010
Línea: MOTOCICLETA **Descripción:** HONDA . PROPOSITO. UTILITARIA.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE FRENOS PARA MOTOCICLETA	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE FRENOS PARA MOTOCICLETA (SE REALIZARA DSMONTADA DE LLANTAS DELNATERA Y TRASERA PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE LAS BALATAS PUES YA NO TIENEN PASTA Y ESTO PUEDE PROVOCAR QUE LA MOTOCICLETA SE QUEDE SIN FRENOS)	\$450.00	\$450.00
☒	1	BALATA DELANTERA MARCA HONDA		\$1,290.00	\$1,290.00
☒	1	FARO DELANTERO		\$480.00	\$480.00
☒	1	KIT DE EMPAQUE PARA MOTOR(CARTER, PUNTERIA Y MOTOR)		\$480.00	\$480.00
☒	1	BALATA TRASERA MARCA HONDA		\$490.00	\$490.00

|11062018|MOT9808318D2|RV0317-0022|46284000|0|97

EXqi5s1xnyvKi5HvhC1phRE8d9LaV0PvOz/ED/yApQPjcm8sE5CvVA23g0PtNWElyagcpcvbfY=

**MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.**

MOT9808318D2

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de julio de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN**REQUISICIÓN****RV0317-0022****TOTAL:** \$4,628.40**VEHÍCULO**

Num. serie: LTMJD19A1A5101065 Placa: A06XU Modelo: 2010
Línea: MOTOCICLETA Descripción: HONDA . PROPOSITO. UTILITARIA.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$3,990.00
				IMPUESTO	\$638.40
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$4,628.40

Solicitado por: SECRETARIA DE FINANZAS**Observaciones**

SE LE REALIZO CAMBIO DE FARO DELANTERO, BALATAS DELANTERAS, TRASERAS, Y CORREGIR FUGA DE ACEITE REFENTE A LA RV0317-0022, QUEDANDO EN PERFECTO ESTADO LA MOTOCICLETA.

Recibió:**Nombre:** XACUR GARCIA CARLOS JAVIER**Puesto:** ANALISTA**Fecha:** 05/07/2018**Hora:** 09:25:48**Firma:****Entregó:****Nombre:** MARY PEREZ ROMERO**Puesto:** JEFE DE REEACCIONES Y SERVICIO**Firma:**

|11062018|MOT9808318D2|RV0317-0022|46284000|0|97

EXqj5s1xnyvKi5HvhC1phRE8d9LaV0PvOz/ED/yApQPjcm8sE5CvVA23g0PtNWElyagcpvcvbfY=