



HAM HEREDIA MARIO FRANCISCO

AVENIDA GOBERNADORES NUMERO 274 INTERIOR 6

(981) 81 6 23 01

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de agosto de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV2220-0597

TOTAL: \$4,605.20

VEHÍCULO

Num. serie: MR0EX32G7C0252010 Placa: CR-14308 Modelo: 2012
Línea: CAMIONETA Descripción: TOYOTA . HILUX. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE	\$400.00	\$400.00
☒	1	ANTICONGELANTE MARCA MARCA BARDAHL		\$130.00	\$130.00
☒	1	RADIADOR MARCA DEYAC		\$3,440.00	\$3,440.00
				SUBTOTAL	\$3,970.00
				IMPUESTO	\$635.20
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$4,605.20

Solicitado por: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Observaciones

CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE.

Recibió:

Entregó:

Nombre: GUADALUPE DEL ROSARIO QUEB CHAN
Puesto: SUB CORDINADORA ADMINISTRATIVA
Fecha: 20/08/2018
Hora: 11:04:59
Firma:

Nombre: MARIO PINZON BARBOSA
Puesto: SUB GERENTE
Firma: MARIO PINZON

[09082018|HAHM6512139R7|RV2220-0597|46052000|0|06

OoaZWLRb034xtukalmcXMh0bKxQhhHRyl2MEIOj7GpW8cSyCOnrV8loKzFJEcyZvRr5tMwrDG08=