



CRUZ CUEVAS IVAN

VENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL SIN NÚMERO, ENTRE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE FLAMBOYANE:

(044) 9811307230

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de septiembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN	
	
RV1808-0021	
TOTAL:	\$14,523.83

VEHÍCULO

Num. serie: 3N1EB31S09K304312 Placa: DJL-3589 Modelo: 2009
 Línea: AUTOMOVIL Descripción: NISSAN . TSURU. SEDAN.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS (CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS)	\$345.00	\$345.00
	1	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION (CAMBIO DE BASES, AMORTIGUADORES TRASEROS, DELANTEROS, HORQUILLA INFERIOR Y CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA)	\$3,448.00	\$3,448.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BALATAS DELANTERAS FRITEC		\$345.00	\$345.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	BALATAS TRASERAS FRITEC		\$336.00	\$336.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO MARCA DAI		\$241.00	\$482.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	AMORTIGUADOR DELANTERO MARCA MONROE		\$586.00	\$1,172.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA MARCA SYD		\$3,620.00	\$3,620.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA ATF III DE 946 ML LTH		\$77.00	\$154.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	AMORTIGUADOR TRASERO MARCA MONROE.		\$620.00	\$1,240.00

[29082018|CUCI920530V27|RV1808-0021|145238300|0]04

09ziMjosPMtfZchSnYnmPGTftqdTA5WNcAOCaszRSrzx6jn1pRQ3iRMBMIQJ377Ku1j7rYcHuTA=



CRUZ CUEVAS IVAN

VENIDA PATRICIO TRUEBA DE REGIL SIN NÚMERO, ENTRE AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE FLAMBOYANE:

(044) 9811307230

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de septiembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV1808-0021

TOTAL: \$14,523.83

VEHÍCULO					
Num. serie:	3N1EB31S09K304312	Placa:	DJL-3589	Modelo:	2009
Línea:	AUTOMOVIL	Descripción:	NISSAN . TSURU. SEDAN.		

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
<input checked="" type="checkbox"/>	2	BASE DE AMORTIGUADOR TRASERO MARCA DAI		\$241.00	\$482.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	HORQUILLAS INFERIORES MARCA NIKO		\$448.27	\$896.54
				SUBTOTAL	\$12,520.54
				IMPUESTO	\$2,003.29
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$14,523.83

Solicitado por: SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Observaciones

REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN (CAMBIO DE BASES, AMORTIGUADORES TRASEROS, DELANTEROS, HORQUILLA INFERIOR Y CAJA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA) REALIZADO.

Recibió: _____ Entregó: _____

Nombre: MANUEL JESUS NAAL CHAN
Puesto: ANALISTA A
Fecha: 04/09/2018
Hora: 19:40:49
Firma: *Manuel Jesus Naal Chan*

Nombre: IVAN CRUZ CUEVAS
Puesto: PROPIETARIO
Firma: *[Signature]*

[29082018|CUCI920530V27|RV1808-0021|145238300|0|04

09ziMjosPMtffZchSnYnmPGTftqdTA5WncAOCaszRSrzx6jn1pRQ3iRMBMIQJ377Ku1j7rYcHuTA=