



MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de septiembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV1408-0027

TOTAL: \$ 12.075,60

VEHÍCULO

Num. serie: BARJ1200704 Placa: HONDA-135 Modelo: 2010
Línea: MOTOR FUERA DE BORDA Descripción: HONDA . 225 HP. MOTOR.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ORING MARCA HONDA		\$350.00	\$350.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	FILTRO DE ACEITE MARCA HONDA		\$220.00	\$220.00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	BUJIA NGK HONDA		\$620.00	\$2,480.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	ACEITE DE TRANSMISIÓN MARCA HONDA		\$215.00	\$430.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR FUERA DE BORDA	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR FUERA DE BORDA, (SE REALIZO EL DESARMADO PARA LLEGAR AL FALLO, UNAS VES ENCONTRADO ESTE SE PPOCEDIO A LIMPIAR, INYECTORES LAVADO DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE LAS PARTES AFECTADAS Y ARMADO NUEVAMENTE PARA SU USO NATURAL.	\$3,500.00	\$3,500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	INSULADOR MARCA HONDA		\$830.00	\$830.00
<input checked="" type="checkbox"/>	7	ACEITE DE MOTOR MARCA HONDA		\$200.00	\$1,400.00
	1	SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HRS PARA MOTOR FUERA DE BORDA	SERVICIO PREVENTIVO DE 1000 HRS PARA MOTOR FUERA DE BORDA (SE LE REALIZO TRABAJO DE MTO Y LIMPIEZA EN GENERAL	\$1,200.00	\$1,200.00

[04092018]MOT9808318D2|RV1408-0027|1207560|56893|37

p8wloJRE7ITKi5HvhC1phRE8d9LaV0PvM7Ze5Y2OG31FkxgM4E/eHle/wqnbE+phrMGJ.ma4YRU=



MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de septiembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN



REQUISICIÓN
RV1408-0027

TOTAL: \$ 12.075,60

VEHÍCULO

Num. serie: BARJ1200704 Placa: HONDA-135 Modelo: 2010
Linea: MOTOR FUERA DE BORDA Descripción: HONDA . 225 HP. MOTOR.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$10,410.00
				IMPUESTO	\$1,665.60
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$12,075.60

Solicitado por: 14 - SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA

Observaciones

SE REALIZO LIMPIEZA DE INYECTORES, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE INSULADOR Y DE ORING Y EL CAMBIO DEL ACEITE FILTRO Y BUJIAS, QUEDANDO EL MOTOR EN PERFECTO ESTADO PARA SU USO CORRESPONDIENTE.

Recibió:

Nombre: EDGAR LORETO PINEDA
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
Fecha: 12/09/2018
Hora: 01:38 p.m.
Firma:

Entregó:

Nombre: MARY PEREZ ROMERO
Puesto: JEFE DE RECEPCIONES Y SERVICIO
Firma:

104092018jMOT9808318D2|RV1408-0027|1207560|56893|37

p8wloJRE7ITKi5HvhC1phRE8d9LaV0PvM7Ze5Y2OG31FkxgM4E/eHle/wqnbE+phrf.iGJ/ma4YRU=