

**MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.**

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de diciembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN**REQUISICIÓN****RV0406-0131****TOTAL: \$2,964.96****VEHÍCULO**

Num. serie: LWBPCJ1F2A1014353 Placa: LET5L Modelo: 2010
Línea: MOTOCICLETA Descripción: HONDA . TOOL. TRABAJO.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	ACEITE DE 4T	ACEITE DE 4T GENUINO HONDA	\$110.00	\$110.00
	1	SERVICIO DE AFINACION (MOTO)	SERVICIO DE AFINACION (MOTO) CAMBIO DE ACEITE BUJIA Y AJUSTES CORRESPONDIENTES AL KILOMETRAJE RECORRIDO	\$350.00	\$350.00
	1	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO MOTOCICLETA	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO MOTOCICLETA (CAMBIO DEL SENSOR DE CAMBIOS DE VELOCIDADES)	\$150.00	\$150.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENCION DE MOTOCICLETA	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENCION DE MOTOCICLETA (CAMBIO DE RETENES DE BARRA DELANTEROS)	\$300.00	\$300.00
	1	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE FRENOS PARA MOTOCICLETA		\$0.00	\$0.00
	1	BUJIA PARA MOTOCICLETA	BUJIA PARA MOTOCICLETA MARCA NGK	\$70.00	\$70.00

[05122018|MOT9808318D2|RV0406-0131|29649600|0|09]

frg8fUQRv5rKi5HvhC1phRE8d9LaV0PvN5PCgk0LiFePB2dLVNsl8Nfh2jtdXw38yagcpvcvbfY=

**MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.**

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de diciembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN**REQUISICIÓN****RV0406-0131****TOTAL:** \$2,964.96**VEHÍCULO**

Num. serie: LWBPCJ1F2A1014353 Placa: LET5L Modelo: 2010
Línea: MOTOCICLETA Descripción: HONDA . TOOL. TRABAJO.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE SISTEMA DE DESCANSO DE MOTO	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE SISTEMA DE DESCANSO DE MOTO (CAMBIO DE DESCANZO CENTRAL)	\$100.00	\$100.00
☒	1	RESORTE DE FRENO MARCA HONDA		\$206.00	\$206.00
☒	2	RETENES DE BARRA DELANTERO MARCA HONDA		\$210.00	\$420.00
☒	1	SENSOR DE CAMBIO MARCA HONDA		\$200.00	\$200.00
☒	1	CHICOTE DE FRENO DELANTERO MARCA HONDA		\$230.00	\$230.00
☒	1	DESCANZO CENTRAL MARCA HONDA		\$420.00	\$420.00

|05122018|MOT9808318D2|RV0406-0131|29649600|0|09

frg8fUQRv5rKi5HvhC1phRE8d9LaV0PvN5PCgk0LiFePB2dLVNsl8Nfh2jtdXw38yagcpvcbvFY=



MOTOSUMINISTROS. S.A. DE C.V.

AVENIDA LOPEZ MATEOS SIN NUMERO ESQUINA CON CALLE GRANADILLO

(981) 81 6 9316

San Francisco de Campeche, Campeche a 6 de diciembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0406-0131

TOTAL: \$2,964.96

VEHÍCULO

Num. serie: LWBPCJ1F2A1014353 Placa: LET5L Modelo: 2010
Línea: MOTOCICLETA Descripción: HONDA . TOOL. TRABAJO.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$2,556.00
				IMPUESTO	\$408.96
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$2,964.96

Solicitado por: SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

Observaciones

SE REALIZO EXITOSAMENTE EL CAMBIO DE LAS REFACCIONES DAÑADAS A LA MOTOCICLETA QUEDANDO EN PERFECTO ESTADO PARA SU USO.

REFACCIONES CAMBIADAS:

Recibió:

Nombre: JORGE ESTEBAN NEGRON TUN
Puesto: ANALISTA ESPECIALIZADO
Fecha: 06/12/2018
Hora: 10:16:18
Firma:

Entregó:

Nombre: MARY PEREZ ROMERO
Puesto: JEFE DE REFACCIONES Y SERVICIO
Firma:

[05122018|MOT9808318D2|RV0406-0131|29649600|0|09

frg8fUQRv5rKi5HvhC1phRE8d9LaV0PvN5PCgk0LiFePB2dLVNsl8Nfh2jtdXw38yagcpvcbvfy=