



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS**



**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

**Estado** Campeche  
**Municipio** Campeche  
**Localidad** Campeche  
**Concepto** Servicio Correctivo  
**Orden de Servicio** OSV-0330

**Fecha Orden** 23/04/2019

**Plazo de entrega** 6 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

**Entrega por el proveedor** 003456-HAM HEREDIA MARIO FRANCISCO

**Recibe (Quien opera el proyecto)**

**Poder ejecutivo del estado de Campeche**

**Nombre** JULIAN ALBERTO REYES QUINTANA

**Cargo** CHOFER

**Dependencia** 10-Secretaría de Desarrollo Social y Humano

**Unidad** 16-Coordinación Administrativa

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2612</b>	<b>- LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					<b>\$962.80</b>
0030	GARRAFA DE ANTICONGELANTE	MOTORCRAFT	BOTE	2	\$160.00	\$320.00
0228	ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA	MOBIL	LITRO	6	\$85.00	\$510.00
<b>2961</b>	<b>- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$4,332.60</b>
0032	BOMBA DE AGUA	DURALAST	PIEZA	1	\$1,360.00	\$1,360.00
0057	TERMINAL DE DIRECCION	SYD	PIEZA	2	\$680.00	\$1,360.00
0088	TAPA DE RADIADOR	GATES	PIEZA	1	\$260.00	\$260.00
0839	BALATAS DELANTERAS MARCA DURALAST	DURALAST	JUEGO	1	\$680.00	\$680.00
1239	FILTRO DE ACEITE.	FRAM	PIEZA	1	\$75.00	\$75.00
<b>3551</b>	<b>- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$4,419.60</b>
0001	SERVICIO DE ALINEACION DE 2 PLANOS ELECTRONICA	.	SERVICIO	1	\$360.00	\$360.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS/CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS TRASEROS Y CAMBIO DE DOS TERMINALES	N/A	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00
0106	SERVICIO DE AFINACION MENOR	N/A	SERVICIO	1	\$150.00	\$150.00
0208	RECTIFICAR DISCO	.	SERVICIO	2	\$150.00	\$300.00
0232	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR/ CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, TAPON DE RADIADOR, LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS (MANGUERAS Y RADIADOR)	N/A	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00

23/04/2019 — 006, 29, 30, 1, 2, 3

**SUBTOTAL** \$8,375.00  
**IVA** \$1,340.00  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$9,715.00

(SON: NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original : |10|16||OSV-0330|3456|97150000|23042019|20|77|2658aaaa  
 Cadena Encriptada : DMk0wSnAheIPzQtAw5SdN1+HJIGKp4G8LjUuwU6i5vUsTJVnSGB6NfqX0upq1gK1JSDqkMQksU=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111101627112A047000E004012503610L115A3551	\$4,419.60
21111101627112A047000E010012503620L115A2961	\$4,332.60
21111101627112A047000E005012503610L115A2612	\$962.80
<b>TOTAL:</b>	<b>\$9,715.00</b>

Clasificación Económica			
Fuente de Financiamiento	Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente
	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

**Observaciones** SE LE HIZO AFINACION MENOR, REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (CAMBIO DE BOMBA DE AGUA), ALINEACION, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RETIFICACION DE DISCOS DELANTEROS Y CAMBIO

**Garantía en refacciones** 60 Días

**Garantía en mano de obra** 60 Días

**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o diferido

**Forma de pago** 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECIBE POR AL DEPENDENCIA:**

NOMBRE: JULIAN ALBERTO REYES QUINTANA

PUESTO: CHOFER

FIRMA:



**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: MARIO HAM HEREDIA

PUESTO: GERENTE

FIRMA:

