



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-0570

Fecha Orden 26/06/2019

Plazo de entrega 3 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 02 DE JULIO DE 2019, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005306-DURAN SUAREZ MARCOS FRANCISCO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre SANTIAGO JOSEPH SANCHEZ GUERRERO

Cargo RESP. DE ARCHIVO DE TRA. DE LAS OFIC. RECAUDADORAS Y SER. AL CONTRIBUYENTE

Dependencia 03-Secretaria de Finanzas

Unidad 17-Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI)

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$1,531.20
0101	ACEITE PARA MOTOR DIESEL	CASTROL	LITRO	6	\$220.00	\$1,320.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$31,135.92
0032	BOMBA DE AGUA PARA MOTOR DIESEL	GATES	PIEZA	1	\$1,486.00	\$1,486.00
0041	AMORTIGUADOR DELANTERO	BOGE BOGAS	PIEZA	2	\$2,445.01	\$4,890.02
0044	TORNILLO ESTABILIZADOR	SYD	PIEZA	2	\$401.94	\$803.88
0057	TERMINAL DE DIRECCION	SYD	PIEZA	2	\$770.80	\$1,541.60
0071	TAMBOR TRASERO	FRITEC	PIEZA	2	\$1,116.50	\$2,233.00
0079	BANDA DE ACCESORIOS	GATES	PIEZA	1	\$599.06	\$599.06
0091	MANGUERA	DE TURBO A INTERCOLER HYUNDAI	PIEZA	1	\$901.23	\$901.23
0094	AMORTIGUADOR TRASERO	BOGE BOAS	PIEZA	2	\$913.22	\$1,826.44
0340	RELEVADOR DE 5 PATAS	BOSCH	PIEZA	1	\$60.00	\$60.00
0415	BANDA DE TIEMPO MARCA GATES	GATES	PIEZA	1	\$1,021.02	\$1,021.02
0437	ACUMULADOR MARCA LTH	LHT	PIEZA	1	\$3,905.44	\$3,905.44
0620	ROTULA	SYD	PIEZA	2	\$777.70	\$1,555.40
1075	ROTOR DE FRENO DELANTERO	FRITEC	PIEZA	2	\$1,521.46	\$3,042.92
1239	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL	FRAM	PIEZA	1	\$202.50	\$202.50
1378	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS.	WAGNER	JUEGO	1	\$1,045.36	\$1,045.36

27/06/19 → 28,01,02

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$31,135.92
1379	JUEGO DE BALATAS TRASERAS.	WAGNER	JUEGO	1	\$716.41	\$716.41
1465	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR A DIESEL	FRAM	PIEZA	1	\$369.60	\$369.60
1639	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DIESEL	FRAM	PIEZA	1	\$521.43	\$521.43
1953	PORTACARBON PARA ALTERNADOR	VALUE	PIEZA	1	\$46.00	\$46.00
3221	FUSIBLE DE 30 AMP	NA	PIEZA	10	\$2.00	\$20.00
3310	CABLE NEGRO # 16	ACOSA	METRO	3	\$18.00	\$54.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$28,050.66
0049	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CARROCERIA Y CABINA, CORTO CIRCUITO A DE CABINA Y CAMBIO DE PILA	NA	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00
0225	DESMONTAR RUEDAS PARA CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE ROTULAS DE SUSPENSION, Y TERMINALES DE DIRECCION	NA	SERVICIO	1	\$1,540.00	\$1,540.00
0566	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE/ DESMONTAR 4 INYECTORES PARA EFECTUAR REPARACION Y CALIBRACION DE LOS MISMOS EN LABORATORIO	NA	SERVICIO	1	\$2,281.60	\$2,281.60
0790	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS. DESMONTAR 4 RUEDAD PARA EFECTUAR CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	NA	SERVICIO	1	\$1,760.00	\$1,760.00
0792	REPARACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A BOMBA DE ROTATIVA DE ALTAPRESION, DESMONTAR BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LABORATORIO Y RERCALIBRACION DE LA MISMA. CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR A DIESEL, DESMONTAR TAPA DE TIEMPO PARA EFCTUAR CAMBIO DE LA BANDA DE TIEMPO Y	NA	SERVICIO	1	\$1,100.00	\$1,100.00
1207	REPARACION Y RECALIBRACION DE BOMBA ELECTRONICA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE	NA	SERVICIO	1	\$16,000.00	\$16,000.00

SUBTOTAL \$52,342.91

IVA \$8,374.87

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$60,717.78

(SON: SESENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 78/100 M.N.)

Cadena Original : |03|17||OSV-0570|5306|607177756|26062019|51|15|0354aaaa

Cadena Encriptada : mT7ExrFJcCa8JkvkATWUIdEYUO+3E/3G2xHOoS5VbSQ7k6QV9t5durgDilHwoulmuMhYwJsyY=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
21111031715153A627000E166004101120L115A2961	\$1,716.31
21111031715153A631000E166004001020L115A2961	\$826.40
21111031715153A627000E166000911530L115A2961	\$3,052.46
21111031715153A630000E166032201010L115A2961	\$25,540.75
21111031715153A631000E166004001020L115A3551	\$4,457.11
21111031715153A627000E166000911530L115A3551	\$17,901.60
21111031715153A630000E166032201010L115A3551	\$5,691.95
21111031715153A627000E166004101120L115A2612	\$1,531.20

TOTAL: \$60,717.78

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones SE REALIZO LA REPARACIÓN DE LA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA ELECTRÓNICA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, INYECTORES POR EL LABORATORIO, CAMBIO DE BALATAS DEL. TRAS. REPARACIÓN

Garantía en refacciones 90 Días

Garantía en mano de obra 90 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANTIAGO JOSEPH SANCHEZ GUERRERO

PUESTO: RESP. DE ARCHIVO DE TRA. DE LAS OFIC. RECAU

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARCOS FRANCISCO DURAN SUAREZ

PUESTO: GERENTE

FIRMA:

