



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN



Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-0025

Fecha Orden 24/01/2020

Plazo de entrega 7 Dias hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005315-VALDEZ YEH CAROLINA GUADALUPE

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre EDGAR LORETO PINEDA

Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO

Dependencia 14-Secretaria de Pesca y Acuacultura

Unidad 08-Coordinación Administrativa

DESCRIPCION DEL PROYECTO

| PARTIDA | CONCEPTO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|--|----------|----------|----------|------------|-------------------|
| 2612 | - LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | \$220.40 |
| 0010 | AFLOJATODO | ECOM | LITRO | 1 | \$90.00 | \$90.00 |
| 0032 | LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL | ECOM | BOTE | 1 | \$100.00 | \$100.00 |
| 2961 | - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | \$4,408.00 |
| 1900 | BRAZO TENSOR CON POLEA | KANADIAN | PIEZA | 1 | \$1,600.00 | \$1,600.00 |
| 2468 | PLACA DE DIODO DE ALTERNADOR | RIGUAR | PIEZA | 1 | \$1,800.00 | \$1,800.00 |
| 3532 | BALERO DE ALTERNADOR | TNT | PIEZA | 2 | \$200.00 | \$400.00 |
| 3551 | - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | \$1,914.00 |
| 0021 | REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO/ REVISION GENERAL DEL SISTEMA ELETRICO SE DETECTA FUGA DE CORRIENTE POR LO QUE SE DESCARGABA LA PILA POR PARTE DEL ALTERNADOR | N/A | SERVICIO | 1 | \$1,400.00 | \$1,400.00 |
| 0814 | CAMBIO DEL BRAZO TENSOR | N/A | SERVICIO | 1 | \$250.00 | \$250.00 |

SUBTOTAL \$5,640.00
IVA \$902.40
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$6,542.40

(SON: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |14|08||OSV-0025|5315|65424000|24012020|8|74|2945aaaa

Cadena Encriptada : +CDRAQX3Gu+mDBZzy2G5cY1yPQYi3qkUOxCE55D87MkxBJZj0QJ7povuakUdX4wVQpNM0Nlx5q0=

24 - 24/01 → 27, 28, 29, 30, 31

4, 5

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

| | |
|---|------------|
| 21111140832323B193000F026017105310L115A3551 | \$1,914.00 |
| 21111140832323B193000F026017105310L115A2612 | \$220.40 |
| 21111140832323B193000F026017105310L115A2961 | \$4,408.00 |

TOTAL: \$6,542.40 <

| Clasificación Económica | | | |
|-----------------------------|-------------------|----|---|
| Tipo de Gasto | | TG | 1 - Gasto Corriente |
| Fuente de Financiamiento | Fuente de Origen | FO | 1 - No Etiquetado |
| | Tipo de Fuente | TF | 5 - Recursos Federales |
| | Fuente Especifica | FE | A - Recursos Federales del Ejercicio Actual |

Observaciones Se realizo cambio de brazo tensor, balero de alternador, brazo tensor con polea y placa de diodos de alternador por fuga de corriente. Se entregan piezas cambiadas.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: EDGAR LORETO PINEDA

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: Armando Suarez Gonzalez

PUESTO: Encargado de Taller

FIRMA: