



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0221

Fecha Orden 20/03/2020

Plazo de entrega 5 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DE 2020, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 005306-DURAN SUAREZ MARCOS FRANCISCO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre BRAULIO HERRADA HERNANDEZ

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 19-Secretaría de Seguridad Pública

Unidad 09-Dirección de la Policía Estatal Preventiva

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$406.00
0026	GRASA BAT-3	ROSHFRANS	BOTE	1	\$350.00	\$350.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$10,550.20
0045	BALERO DE MAZA	TIMKEN	PIEZA	2	\$697.00	\$1,394.00
0052	RETEN DELANTERO	STEMCO	PIEZA	2	\$645.00	\$1,290.00
0053	BALERO DE PUNTA	TIMKEN	PIEZA	2	\$898.00	\$1,796.00
0057	TERMINAL DE DIRECCION	USK	PIEZA	2	\$1,162.00	\$2,324.00
3754	TAZA DE TRONCO	TIMKEN	PIEZA	1	\$525.00	\$525.00
3755	TAZA DE PUNTA	TIMKEN	PIEZA	2	\$443.00	\$886.00
3756	CHAVETA O SEGURO PARA TUERCA	UNIVERSAL	PIEZA	2	\$35.00	\$70.00
3757	EMPAQUE DE CUERO PARA TAPA DE MAZA	UNIVERSAL	PIEZA	4	\$75.00	\$300.00
3758	TUERCA UNIMON	UNIVERSAL	PIEZA	6	\$85.00	\$510.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$8,491.20
0015	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION(CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION DE BRAZO VIAJERO)	NA	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00
0149	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS(DESMTANTAR LLANTAS DELANTERAS PARA EXTRAER TAMBORES DE FRENOS Y DESMONTAR MAZAS DE RUEDAS DELANTERAS PARA EFECTUAR CAMBIO DE BALEROS Y TAZAS DE TRONCOY PUNTA, CAMBIO DE RETEN DE MAZA)	NA	SERVICIO	1	\$3,500.00	\$3,500.00
0238	SERVICIO DE ENGRASADO DE UNIDAD (CAMION)	NA	SERVICIO	1	\$1,320.00	\$1,320.00

20, 23/03/20 → 24, 25, 26, 27, 30

SUBTOTAL \$16,765.00
 IVA \$2,682.40
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$19,447.40

(SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |19|09|OSV-0221|5306|194474000|20032020|27|85|3144aaaa

Cadena Encriptada : BekGo8Rv+RF1I05NapV9zXkD+kGrnKH70Wh7QF/9T+a/BGB+O2BCWirYAz5U+SOA+IEhfc/5es=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
21111190917143A528000E075022406260L115A3551	\$8,491.20
21111190917143A528000E075022406260L115A2961	\$10,550.20
21111190917143A528000E075022406260L115A2612	\$406.00

TOTAL: \$19,447.40

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones SE REALIZO EL CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN DE BRAZO VIAJERO, DE BALEROS Y TAZAS DE TRONCO Y PUNTA, CAMBIO DE RETEN DE MAZA

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: BRAULIO HERRADA HERNANDEZ

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARCOS FRANCISCO DURAN SUAREZ

PUESTO: GERENTE

FIRMA: