



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS**

AGS10

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

**Estado** Campeche  
**Municipio** Campeche  
**Localidad** Campeche  
**Concepto** Servicio Correctivo  
**Orden de Servicio** OSV-0574

**Fecha Orden** 20/07/2020

**Plazo de entrega** 7 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 29 DE JULIO DE 2020, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

**Entrega por el proveedor** 000139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

**Recibe (Quien opera el proyecto)**

**Poder ejecutivo del estado de Campeche**

**Nombre** BRAULIO HERRADA HERNANDEZ

**Cargo** SUBDIRECTOR

**Dependencia** 19-Secretaría de Seguridad Pública

**Unidad** 09-Dirección de la Policia Estatal Preventiva

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2612</b>	<b>LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					<b>\$711.08</b>
0003	DESENGRASANTE DE MOTOR	TF	BOTE	1	\$93.00	\$93.00
0022	ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES	MOTORCRAFT	LITRO	4	\$130.00	\$520.00
<b>2961</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$24,071.16</b>
0329	KIT DE CLUTCH (PLATO, DISCO Y COLLARIN)	VALEO	PIEZA	1	\$5,750.00	\$5,750.00
0441	BATERIA O ACUMULADOR	MOTORCRAFT	PIEZA	1	\$2,450.00	\$2,450.00
3688	PALANCA SELECTORA DE CAMBIOS	TOYOTA ORIGINAL	PIEZA	1	\$4,947.00	\$4,947.00
3861	BASE DE PALANCA DE CAMBIOS	TOYOTA	PIEZA	1	\$2,904.00	\$2,904.00
3862	RETEN DE ASIENTO DE PALANCA DE CAMBIOS	TOYOTA	PIEZA	1	\$1,200.00	\$1,200.00
3866	CAMPANA TRASERA CON AJUSTE DE CAJA DE VELOCIDADES	TOYOTA	PIEZA	1	\$3,500.00	\$3,500.00
<b>3551</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$3,712.00</b>
0214	RECTIFICACION DE VOLANTA	N/A	SERVICIO	1	\$350.00	\$350.00
0994	CAMBIO DE ACUMULADOR	N/A	SERVICIO	1	\$150.00	\$150.00
1287	REVISION Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE, BAJAR CAJA PARA SACAR CLUTCH Y VOLANTA, DESARMAR SISTEMA DE PALANCA Y BASE PARA CAMBIAR PALANCA, BASE Y CUERPO TRASERO DE CAJA.	N/A	SERVICIO	1	\$2,700.00	\$2,700.00

**SUBTOTAL** \$24,564.00  
**IVA** \$3,930.24  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$28,494.24

20, 21, 22/07/20 → 23, 24, 27, 28, 29  
 30, 31

1

Cadena Original : [19|09|OSV-0574|139|284942400|20072020|14|99|2921aaaa

Cadena Encriptada : 8ekGo8Rv+RE/QYXY5m9WHTFT8OkYVITY/ft1Jluwh3K/akWI410ZjYZuUphSQCXcdgG46RqBjY=

**CLAVES PRESUPUESTARIAS**

**MONTO**

21111190917143A528000E075022406260L115A2612	\$711.08
21111190917143A528000E075022406260L115A3551	\$3,712.00
21111190917143A528000E075022406260L115A2961	\$24,071.16

**TOTAL:** \$28,494.24

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

**Observaciones** AL TERMINAR EL TRABAJO SOLICITADO, SE REQUIERE ELIMINAR FALLO EN MOTOR, COMO SE DECLARO EN EL DIAGNOSTICO .

**Garantía en refacciones** 60 Días

**Garantía en mano de obra** 60 Días

**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o difer

**Forma de pago** 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECIBE POR AL DEPENDENCIA:**

NOMBRE: BRAULIO HERRADA HERNANDEZ

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:

**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: MAURICIO GONGORA LORIA

PUESTO: GERENTE DE SERVICIO

FIRMA: