



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Correctivo
 Orden de Servicio OSV-0926

Fecha Orden 28/10/2020

Plazo de entrega 4 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 003826-AHMED JOSE BURAD MENDEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre ALBERTO MANUEL GARCIA SOLIS

Cargo CHOFER "B"

Dependencia 04-Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

Unidad 11-Dirección Jurídica

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	- LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$185.60
0104	GRASA PARA BALERO	ROSHFRANS	BOTE	1	\$160.00	\$160.00
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,435.92
0055	POLEA TENSORA	KANADIAN	PIEZA	1	\$385.00	\$385.00
0069	BALERO HOMOCINETICO	NIKKO	PIEZA	2	\$475.00	\$950.00
0100	FOCO	HELLA	PIEZA	4	\$4.00	\$16.00
0147	BANDA DE ALTERNADOR	GATES	PIEZA	1	\$168.00	\$168.00
0169	CHICOTE DE ACELERADOR	CAMSA	PIEZA	1	\$155.00	\$155.00
0364	BALEROS DELANTEROS	NTN	PIEZA	2	\$300.00	\$600.00
1154	RELAY DE MOTOVENTILADOR	ASER	PIEZA	1	\$70.00	\$70.00
1410	BANDA DE CLIMA.	GATES	PIEZA	1	\$155.00	\$155.00
1446	BANDA DE DIRECCION HIDRAULICA	GATES	PIEZA	1	\$165.00	\$165.00
3227	SOCKET PARA FOCO	ROI	PIEZA	1	\$20.00	\$20.00
3467	CUBREPOLVO LADO IZQUIERDO CAJA	DAI	PIEZA	1	\$135.00	\$135.00
3468	CUBREPOLVO LADO DERECHO CAJA	DAI	PIEZA	1	\$135.00	\$135.00
3722	FOCO DE DIRECCION	HELLA	PIEZA	2	\$4.00	\$8.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,972.00
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIAR FOCOS Y SOCKETS DE UNIDAD	N/A	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00

98/29/10/20 → 30, 04, 05, 06

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$1,972.00
0149	REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS CAMBIO DE LOS BALEROS DELANTEROS Y BALEROS HOMOCINETICOS	N/A	SERVICIO	1	\$700.00	\$700.00
1388	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, CAMBIAR LA BANDA DEL CLIMA Y RELAY DE MOTOVENTILADOR	N/A	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00
1454	REVISION Y REPARACION DE FALLO DE MOTOR CAMBIAR BANDA DEL ALTERNADOR, DE HIDRAULICO, CAMBIO DE CHICOTE DE ACELERADOR Y POLEA TENSORA.	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00

SUBTOTAL \$4,822.00

IVA \$771.52

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$5,593.52

(SON: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N)

Cadena Original : [04|11|OSV-0926|3826|55935200|28102020|24|92|3048aaaa

Cadena Encriptada : gCW5DaPJW6QmM17z3jwizMS//xOXhfyGLukecTV14TTTkKoeU2jy8rWtHvdKaWHXel27rms6oU=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

21111041118554A645000M175000901610L115A3551	\$1,972.00
21111041118554A645000M175000901610L115A2612	\$185.60
21111041118554A645000M175000901610L115A2961	\$3,435.92

TOTAL: \$5,593.52

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones SE CAMBIARON LAS BANDAS DEL HIDRAULICO, CLIMA Y DEL ALTERNADOR ASI COMO LA POLEA TENSORA.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife:

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ALBERTO MANUEL GARCIA SOLIS

NOMBRE: IVAN AARON CARRASCO CAN

PUESTO: CHOFER "B"

FIRMA:

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

PUESTO: CONTADOR INTERNO

FIRMA:

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by several loops, positioned above a horizontal line.