



CÉDULA DE EVALUACIÓN 3. VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

Apartado B. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL PUEBLO MÁGICO

Con excepción de la nomenclatura de las calles y la señalética turística, en general se observa en buenas condiciones la infraestructura urbana.

B.1.1 Vialidades del centro histórico



B.2.1 Vialidades aledañas al centro histórico





B.3.1 Rampas para personas con discapacidad



B.4.1 Banquetas



B.5.1 Nomenclatura de las calles





B.6.1 Señalética turística



B.7.1 Alumbrado público

