



**CÉDULA DE EVALUACIÓN 3. VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
TURÍSTICO**  
**Apartado C. IMAGEN URBANA**

**C.1.1 Limpieza del centro histórico**  
**Se observa limpio el Centro Histórico**



**C.2.1 Limpieza en espacios públicos aledaños al centro histórico**  
**Se observan limpios los espacios públicos alrededor del Centro Histórico**





**C.3.1 Ordenamiento y disposición del comercio semifijo (ambulante)**  
No existe un reglamento que regule el comercio semifijo.



**C.4.1 Estado de las fachadas de casas y/o negocios**  
En general se observa en buen estado la imagen urbana, pero algunas fachadas si requieren de su rehabilitación





**C.5.1 Conservación del modelo arquitectónico vernáculo**  
**Se conserva el modelo arquitectónico vernáculo del Pueblo Mágico**



**C.6.1 Cableado subterráneo en el centro histórico**  
**Existe cableado subterráneo**





### C.7.1 Depósitos de basura disponibles y en buen estado

Se cuenta con depósitos de basura, pero algunos requieren mantenimiento



### C.8.1 Facilidad de tránsito peatonal y vial

Se tiene facilidad de tránsito peatonal y vial





### **C.9.1 Espacios de estacionamiento para residentes y turistas**

**Los espacios de estacionamiento se consideran limitados. Se encuentran dispuestos principalmente, a lo largo del malecón.**

