



LLANTAS DE CAMPECHE. S.A. DE C.V.

LCA790919DS6

AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 125 ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALLENDE

(981) 81 6 34 13

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de septiembre de 2017

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0406-0127

TOTAL: \$ 4.480,48

VEHICULO

Num. serie: 3N1CB51S85K208652 Placa: DJD-3854 Modelo: 2005
 Línea: AUTOMOVIL Descripción: NISSAN . SENTRA. SEDAN.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	2	NEUMATICO 205/55/R-16 (ESPECIFICACIONES TREADWEAR 400-600, TRACCIÓN A, Y TEMPERATURA A)	LLANTA UNIROYAL 205/55/R-16 TIGER PAW TOURING (83130) (ESPECIFICACIONES TREADWEAR 560, TRACCIÓN A, Y TEMPERATURA A)	\$1,579.00	\$3,158.00
	2	VALVULA O PIVOTE.	VALVULA TR-413	\$17.24	\$34.48
	1	SERVICIO DE ALINEACION DE 2 PLANOS ELECTRONICA	ALINEACION DE 2 PLANOS ELECTRONICA	\$260.00	\$260.00
	2	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	BALANCEO RIN 16-17	\$100.00	\$200.00
	2	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA	MONTAJE AUTO/CAMIONETA 16-17	\$105.00	\$210.00



LLANTAS DE CAMPECHE. S.A. DE C.V.

LCA790919DS6

AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 125 ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALLENDE

(981) 81 6 34 13

San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de septiembre de 2017

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0406-0127

TOTAL: \$ 4,480.48

VEHÍCULO

Num. serie: 3N1CB51S85K208652 Placa: DJD-3854 Modelo: 2005
Línea: AUTOMOVIL Descripción: NISSAN . SENTRA. SEDAN.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$3,862.48
				IMPUESTO	\$618.00
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$4,480.48

Solicitado por: 04 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Observaciones

El vehículo tiene en mal estado:
2 amortiguadores delanteros, 2 bases de amortiguador, 2 tornillos estabilizadores, 2 gomas de barra estabilizadora y 1 soporte de motor de la parte de abajo.

Recibió:

Nombre: Fernando Acevedo
Puesto: Dirección de Control Patrimonial
Fecha: 20/09/2017
Hora: 01:34 p.m.
Firma:

Entregó:

Nombre: Llantas de Campeche, S.A. de C. V.
Puesto: Asistente de Gerencia
Firma:

[08092017|LCA790919DS6|RV0406-0127|448048|42313|29

azClxmselXlvMOatGye3uOlzIFn6DZPBN5PCgk0LIFe5KOrhoJeVi9/tuURUTVQJ9zxZoH50DJM=