



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 000139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO CALLE TALAMANTES NUMERO 3 A
 RFC RSR851209UK0 TELEFONO 981 81 1 00 07

ENTREGA 3 Dias

ISO 9001:2015

CONFORME

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 05-SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

UNIDAD 01-Oficina del Titular

OBSERVACIONES

ORDEN DE SERVICIO



09/11/2017

OSV-2066

RV0501-0023

RV0501-0023 - 26/10/2017

DATOS DEL VEHICULO

PLACA CR-07614
 MODELO 2009
 DESCRIPCIÓN FORD . RANGER. PICK UP.

SERIE 8AFDT50D996220104
 CILINDROS 4

LINEA CAMIONETA
 KILOMETRAJE 219056

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	IVA	TOTAL
2961 -	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$1,032.40
3868	ESPEJO LATERAL LADO DERECHO MANUAL (COMPLETO) MARCA POLYWAY	PIEZA	1	\$890.00	\$890.00	\$142.40	\$1,032.40

SUBTOTAL \$890.00

IVA \$142.40

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$1,032.40

(SON: UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : [05]01[OSV-2066]139[10324000]09112017[1]65[

Cadena Encriptada : 3JT2ek22tfoIAInYT5ksZe481BQCksmKYDQjgU4fgkicaWj+/tEzvmrPJL4gGMEN

DATOS SIACAM

ID : 42099

FOLIO : 2742

ETAPA: Directa

ESTATUS:



0594b3d27dd94e2b95ec16c560d308f5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
 (ISO 9001 2015)

☒ EFECTIVIDAD ☐ NO EFECTIVIDAD

OFICIO DE SOLICITUD

FORMATO DCP 03

BITACORA DE SERVICIO

FIRMA:

13/nov/17

Licda. Julia Isabel Domínguez Navarrete
 Directora de Control Patrimonial

Ing. Orlando Patrón Gantús
 Subdirector de Servicios

Nota:

Elaboró: JOSE LUIS MENDEZ LOPEZ

Fecha de impresión: 09/11/2017

Página 1 de 1