



# LLANTAS DE CAMPECHE. S.A. DE C.V.

LCA790919DS6

AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 125 ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALLENDE

(981) 81 6 34 13

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2018

## HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

### REQUISICIÓN



**RV0902-0051**

**TOTAL:** \$ 5.068,60

### VEHÍCULO

Num. serie: 8AFDT50D996229580 Placa: CR-23402 Modelo: 2009  
Linea: CAMIONETA Descripción: FORD . RANGER. PICK UP.

| AGREGADO | CANTIDAD | ARTÍCULO                                                                                         | ANOTACIONES                                                                                                                         | PRECIO     | IMPORTE    |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|          | 2        | NEUMATICO 235/75/R15<br>(ESPECIFICACIONES TREADWEAR 400-600,<br>TRACCIÓN A-B, Y TEMPERATURA A-B) | LLANTA UNIROYAL<br>235/75/R15 LAREDO<br>CROSS COUNTRY TOUR<br>(ESPECIFICACIONES<br>TREADWEAR 540,<br>TRACCIÓN A Y<br>TEMPERATURA B) | \$1,915.00 | \$3,830.00 |
|          | 1        | SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS                                                                | ALINEACION DE 2<br>PLANOS ELECTRÓNICA                                                                                               | \$265.00   | \$265.00   |
|          | 2        | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA                                                                    | MONTAJE<br>AUTO/CAMIONETA 13-15                                                                                                     | \$50.00    | \$100.00   |
|          | 2        | VALVULA O PIVOTE.                                                                                | VALVULA AUTO TR-413                                                                                                                 | \$17.24    | \$34.48    |
|          | 2        | SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS                                                                  | BALANCEO RIN 13-15                                                                                                                  | \$70.00    | \$140.00   |

[21052018|LCA790919DS6|RV0902-0051|506860|53515|21

tAUJYOaNsE3jk3X4D4qHU+lzlFn6DZPBGybofmKpnZhw0/JoaCK4YseG9j1uoZ+XqGxtEFur+yo=



# LLANTAS DE CAMPECHE. S.A. DE C.V.

LCA790919DS6

AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUMERO 125 ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALLENDE

(981) 81 6 34 13

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de mayo de 2018

## HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

### REQUISICIÓN



**RV0902-0051**

TOTAL: \$ 5.068,60

### VEHÍCULO

Num. serie: 8AFDT50D996229580 Placa: CR-23402 Modelo: 2009  
Línea: CAMIONETA Descripción: FORD . RANGER. PICK UP.

| AGREGADO | CANTIDAD | ARTÍCULO | ANOTACIONES | PRECIO           | IMPORTE    |
|----------|----------|----------|-------------|------------------|------------|
|          |          |          |             | <b>SUBTOTAL</b>  | \$4,369.48 |
|          |          |          |             | <b>IMPUESTO</b>  | \$699.12   |
|          |          |          |             | <b>DESCUENTO</b> | \$0.00     |
|          |          |          |             | <b>TOTAL</b>     | \$5,068.60 |

Solicitado por: 09 - SECRETARIA DE SALUD

### Observaciones

El vehículo no agarro la alineación porque tiene en mal estado: 1 horquilla superior lado derecho, 2 gomas de barra estabilizadora, 1 varilla de dirección lado derecho interior y requiere ajuste y engrase de baleros. Las piezas que requiere se cambien ya están desgastadas

### Recibió:

Nombre: Arturo del Jesús Chablé Rodríguez

Puesto: Promotor de Salud

Fecha: 25/05/2018

Hora: 01:42 p.m.

Firma:

### Entregó:

Nombre: Llantas de Campeche, S.A. de C. V.

Puesto: Asistente de Gerencia

Firma:

[21052018|LCA790919DS6|RV0902-0051|506860|53515|21

tAUJYOaNsE3jk3X4D4qHU+IzIFn6DZPBGybofmKpnZhw0/JoaCK4YseG9j1uoZ+XqGxtEFur+yo=