



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 PLANTAS DE EMERGENCIA"

ACTA No. SAIG-297/2016.

ESTADO: CAMPECHE
MUNICIPIO: CAMPECHE
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL
SUBPROGRAMA: RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN

CONCEPTO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 PLANTAS DE EMERGENCIA QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES"

CONTRATO: 040/2016

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2016.

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SIENDO LAS 12:00 HORAS; SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON DE CONFORMIDAD LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN EL PROYECTO.

ENTREGA EL PROVEEDOR:

SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOB. DEL ESTADO: X NOMBRE: DR. MANUEL LANZ NOVELO
GOB. MUNICIPAL: CARGO: SECRETARIO EJECUTIVO
GOB. FEDERAL: DEPENDENCIA: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA 20 PLANTAS DE EMERGENCIA DEL C4 EN EL ESTADO DE CAMPECHE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL EN UN PERIODO DE SEIS MESES, PARA LAS 20 PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LOS SITIOS DE: C4 CAMPECHE, CONCORDIA, BOBOLA, POMUCH, SAN FRANCISCO SUC-TUC(KAMBUL), HOPELCHEN, XKEULIL, CHAMPOTÓN, CUYO, ESCÁRCEGA, CKEKUBUL,	\$ 363,700.00	\$ 363,700.00

OPERADO CON RECURSOS FASP - 2016 -





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 PLANTAS DE EMERGENCIA"**

ACTA No. SAIG-297/2016.

	<p>AGUACATAL, LUNA, CANDELARIA, MONCLOVA, LIBERTAD, CONHUAS, XPUJIL, NARCISO MENDOZA Y CARMEN; LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYEN: CAMBIO DE BATERÍA(EL CAMBIO SE REALIZARA EN EL PRIMER SERVICIO PREVENTIVO), CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE ANTICONGENLANTE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LOS SITIOS DE MONCLOVA Y CONHUAS QUE INCLUYE: REPARACIÓN EN TUBERÍAS DE SUCCIÓN DE COMBUSTIBLE Y RETORNO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL SITIO DE NARCISO MENDOZA QUE INCLUYE: SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOBINA DE PARO DEL MOTOR Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y RETORNO DE COMBUSTIBLE Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL SITIO DE CHAMPOTÓN INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA) PARA SU REPARACIÓN DE PORTA CARBONES, ARMADURA Y BUJES DEL MOTOR DE ARRANQUE.</p>		
--	---	--	--

SUB TOTAL	\$ 363,700.00
16 % I.V.A.	\$ 58,192.00
TOTAL	\$ 421,892.00

INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO	AÑO	TOTAL
	2016	\$ 421,892.00 M.N.

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE, DICHS SERVICIOS, SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

**OPERADO CON RECURSOS
FASP
- 2016 -**





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 PLANTAS DE EMERGENCIA"**

ACTA No. SAIG-297/2016.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DEL **TITULAR DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)**, RECIBEN LOS SERVICIOS ANTES DESCRITOS A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

**ING. JUAN CARLOS SULUB CUEVAS
REP LEGAL DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS
DEL MAYAB, S.A. DE C.V.**

RECIBE

**DR. MANUEL LANZ NOVELO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**ING. FERNANDO JOSÉ BOLÍVAR GALERA
DIRECTOR DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4) CAMPECHE**

OPERADO CON RECURSOS
- 2 0 1 6 -
FASP



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 PLANTAS DE EMERGENCIA"**

ACTA No. SAIG-297/2016.

ANEXO ÚNICO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO; DEBE ENTENDERSE COMO AQUEL MECANISMO DE PROTEGER EQUIPOS, APLICANDO RUTINAS DE MANTENIMIENTO QUE PERMITAN PRESERVAR LOS EQUIPOS EN BUEN ESTADO, CON LA FINALIDAD DE MANTENER CONSTANTES LOS RITMOS DE OPERACIÓN Y DE GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN O EQUIPOS DEL C4 CAMPECHE.

MIENTRAS EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ES AQUEL QUE SE REALIZA CON EL FIN DE CORREGIR O REPARAR UN FALLO EN EL EQUIPO O INSTALACION DE LOS MISMOS COMO SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE ANEXO, PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE DEBERÁ DESIGNAR AL PERSONAL CALIFICADO PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE INMEDIATO Y CON LA MAYOR SOLVENCIA PROFESIONAL.

EN LA TABLA 1 SE ENLISTAN LOS SITIOS, MUNICIPIOS, DIRECCIÓN, MARCAS Y CAPACIDADES DE LAS 20 PLANTAS DE EMERGENCIA DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

No.	SITIO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	MARCA	CAPACIDAD (KW)
1	C4 CAMPECHE	CAMPECHE	PROLONGACIÓN CALLE 7 S/N, COLONIA BUENAVISTA C.P. 24039 CAMPECHE, CAMP.	IGSA	250
2	CD. DEL CARMEN	CARMEN	ALTOS DE LAS OFICINAS DE LA SUBPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL CARMEN. DIRECCIÓN: CRUCE DE LA CALLE 42E CON LA CALLE 19, COLONIA TACUBAYA. CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.	IGSA	300
3	CONCORDIA	CAMPECHE	CALLE ENRIQUE ARIAS NO. 11 ENTRE SILVESTRE PAVON Y TOMAS AZNAR CANO, COL. CONCORDIA, CAMPECHE, CAMP.	GYP	30
4	BOBOLA	CAMPECHE	ENTRONQUE EN EL KM 18.5 DE LA CARRETERA FEDERAL Nº 261 CAMPECHE-HOPELCHEN HACIA EL EJIDO DE SAN ANTONIO BOBOLÁ, CAMPECHE	GYP	20
5	POMUCH	HECELCHAKAN	ENTRONQUE EN EL KM 50.1 SOBRE LA CARRETERA FEDERAL Nº 180 CAMPECHE-MERIDA A 80 M. DE PREDIO PROPIEDAD DE TELMEX.	GYP	20

**OPERADO CON RECURSOS
- 2016 -**

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 PLANTAS DE EMERGENCIA"**

ACTA No. SAIG-297/2016.

			POMUCH, HECELCHAKAN; CAMPECHE.		
6	HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	CALLE 6X21-A, JUNTO AL CERRO EL MIRADOR, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN; CAMPECHE.	OTTOM OTORES	30
7	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	ENTRONQUE CON LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO O LA CARRETERA CHAMPOTÓN-ESCARCEGA EN EL CERRO LA ESPERANZA, JUNTO A PREDIO PROPIEDAD DE TELMEX CHAMPOTÓN; CAMPECHE.	GYP	20
8	ESCARCEGA	ESCARCEGA	KM 2 CARRETERA FEDERAL N° 186 ESCARCEGA-VIILAHERMOSA JUNTO A TORRES DE TELMEX. MUNICIPIO DE ESCARCEGA; CAMPECHE.	OTTOM OTORES	30
9	LUNA	ESCARCEGA	CARRETERA ESTATAL ESCARCEGA-CANDELARIA, FRENTE A TELESECUNDARIA DEL EJIDO LUNA, ESCARCEGA; CAMPECHE.	OTTOM OTORES	30
10	CANDELARIA	CANDELARIA	CALLE 17 ENTRE AVENIDA 18 Y CALLE 20, UBICADO EN LOS PATIOS DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL CANDELARIA; CAMPECHE	OTTOM OTORES	30
11	XPUJIL	CALAKMUL	PATIOS DEL HOSPITAL INTEGRAL, CALLE HALALTUN ENTRE BECÁN Y BALAKBAL S/N. XPUJIL, CALAKMUL; CAMPECHE.	OTTOM OTORES	30
12	XKEULIL	CHAMPOTÓN	ENTRONQUE CON CAMINO DE TERRACERÍA A 3 KM. DEL POBLADO DE XKEULIL, CHAMPOTÓN; CAMPECHE.	GYP	20
13	KAMBUL	HOPELCHÉN	ENTRONQUE CARRETERA N° 261, KM 64 SOBRE CARRETERA DE TERRACERÍA A 3 KM. DEL EJIDO DE SAN FRANCISCO SUC TUC, HOPELCHÉN; CAMPECHE.	OTTOM OTORES	30
14	EL CUYO	CHAMPOTÓN	KM 30 CARRETERA FEDERAL N° 261 ESCARCEGA-CHAMPOTÓN JUNTO A TORRES DE TELMEX. EJEIDO DE	OTTOM OTORES	44

OPERADO CON RECURSOS

-2016-

FASP

[Firma manuscrita]





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 PLANTAS DE EMERGENCIA"**

ACTA No. SAIG-297/2016.

			REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN; CAMPECHE.		
15	CHEKUBUL	CARMEN	KM 27.5 CARRETERA SABANCUY CHICBUL, EJIDO DE CHEKUBUL, CD DEL CARMEN; CAMPECHE.	GYP	30
16	MONCLOVA	CANDELARIA	EJIDO DE MONCLOVA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, FRENTE A LA TELESECUNDARIA N° 04 DOMICILIO CONOCIDO	GYP	30
17	LIBERTAD	ESCARCEGA	ENTRONQUE EN EL KM 31 DE LA CARRETERA FEDERAL N° 186 ESCARCEGA-CHETUMAL, HACIA EL EJIDO EL PIMENTAL ESCARCEGA; CAMPECHE.	GYP	30
18	CONHUAS	CALAKMUL	ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 53 KM 94 DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA-XPUJIL	GYP	30
19	AGUACATAL	CARMEN	CALLE INSURGENTES NORTE S/N EN LOS PATIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL # 2 EJIDO AGUACATAL.	GYP	30
20	NARCISO MENDOZA	CALAKMUL	CARRETERA ESTATAL XPUJIL-JUSTO SIERRA MÉNDEZ KILOMETRO 28 A UN COSTADO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE.	GYP	30

TABLA 1

ALCANCES DE LOS MANTENIMIENTOS.

CAMBIO DE BATERÍAS PARA LAS 20 PLANTAS DE EMERGENCIA CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE ACUERDO A LA TABLA 2.

NO.	SITIO	MANTENIMIENTO	CANTIDAD
1	C4 CAMPECHE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIAS DE 27 PLACAS	2
2	CD. DEL CARMEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2

FASP OPERADO CON RECURSOS - 2016 -





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 PLANTAS DE EMERGENCIA"**

ACTA No. SAIG-297/2016.

		CAMBIO DE BATERIA DE 27 PLACAS	1
3	CONCORDIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
4	BOBOLA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
5	POMUCH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
6	HOPELCHÉN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
7	CHAMPOTON	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
8	ESCARCEGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
9	LUNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
10	CANDELARIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
11	XPUJIL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
12	XKEULIL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
13	KAMBUL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
14	EL CUYO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
15	CHEKUBUL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
16	MONCLOVA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
17	LIBERTAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
18	CONHUAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 PLANTAS DE EMERGENCIA"**

ACTA No. SAIG-297/2016.

		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
19	AGUACATAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1
20	NARCISO MENDOZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1
		CAMBIO DE BATERIA DE 17 PLACAS	1

TABLA 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYÓ MANO DE OBRA CON PERSONAL CALIFICADO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS NECESARIAS EN BUEN ESTADO Y MATERIAL MISCELÁNEO, SUFICIENTE Y ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PARA LA DISPONIBILIDAD Y LA CORRECTA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA CON TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS SE DEBERÁ REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE LOS SITIOS DE CHAMPOTÓN YA QUE ESTA PRESENTA FALLA ELÉCTRICA EN EL MOTOR DE ARRANQUE Y EN LAS PLANTAS DE EMERGENCIA EN LOS SITIOS DE MONCLOVA, CONHUAS Y NARCISO MENDOZA YA QUE ESTAS PRESENTAN FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE.

EN EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALIZÓ EL CAMBIO DE BATERÍAS A LAS 20 PLANTAS DE EMERGENCIA.

SE INCLUYERON TODAS LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN PARA MANTENER COMPLETAS Y EN BUEN ESTADO DE OPERACIÓN LAS 20 PLANTAS DE EMERGENCIA CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES.

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA INCLUYÓ:

- I. SUSTITUCIÓN DE LAS SIGUIENTES REFACCIONES, ESTANDO LA PLANTA DE EMERGENCIA SIN HABER TRABAJADO LAS ÚLTIMAS 3 HORAS.**

FILTRO DE AIRE.

FILTRO DE ACEITE.

FILTRO DE COMBUSTIBLE.

CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR 15W40.

CAMBIO DE ANTICONGELANTE CON ADITIVOS DCC-4A.

LAS REFACCIONES Y LÍQUIDOS SERÁN LOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE DE LOS MOTORES A DIÉSEL (CUMMINS Y JOHN DEERE).

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 20 PLANTAS DE EMERGENCIA"**

ACTA No. SAIG-297/2016.

II. REVISIÓN DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE LA PLANTA DE EMERGENCIA:

SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR (BANDAS Y POLEAS).
SISTEMA DE COMBUSTIBLE.
SISTEMA DE LUBRICACIÓN.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE.
PRECALENTADOR.
SISTEMA DE ESCAPE.

REVISIÓN DE ALTERNADOR Y CARGADOR DE BATERÍAS.
REVISIÓN Y REAPRIETE DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL MÓDULO DE CONTROL, TABLERO DE TRANSFERENCIA Y CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL GENERADOR.
REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL MEDIANTE SOFTWARE (P-810) Y/O CALIBRACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO.
REVISIÓN Y REGISTRO DE PARÁMETROS EN LA TRANSFERENCIA DE LADO EMERGENCIA (GENERADOR) Y LADO NORMAL (CFE).
SE REALIZARÁ LIMPIEZA GENERAL EN EL ÁREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA PLANTA DE EMERGENCIA, EN LA PLANTA DE EMERGENCIA Y EL TABLERO DE TRANSFERENCIA QUE CONSISTIRÁ EN EL RETIRO DE POLVO, RESIDUOS DE LÍQUIDOS Y LUBRICANTES GENERADOS POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

III. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO MODO NORMAL.

SE REALIZÓ LA REVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO, INCLUYENDO: SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE, SENSOR DE ALTA TEMPERATURA EN MOTOR, SENSOR DE BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE EN RADIADOR Y EL INTERRUPTOR DE PARO DE EMERGENCIA. REVISIÓN DE LECTURAS DE VOLTAJES ENTRE FASE Y FASE, FASE Y NEUTRO, FRECUENCIA EN EL GENERADOR Y AJUSTE DE LAS RPM DEL MOTOR EN CASO DE ENCONTRARSE FUERA DE SU VALOR NOMINAL.

IV. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO EN MODO AUTOMÁTICO.

REGISTRÓ DE LECTURAS DE VOLTAJES DEL GENERADOR EN OPERACIÓN, AMPERAJES, FRECUENCIA Y TIEMPO DE ARRANQUE EN MODO AUTOMÁTICO.
VERIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRANSFERENCIA, RETRANSFERENCIA Y DESFOGUE (PARO DEL MOTOR).

V. REPORTES.

SE ELABORÓ REPORTE Y GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADOS, SEÑALANDO EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, DICHS REPORTES ESTAN FIRMADOS POR EL TÉCNICO RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS Y POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL C4 CAMPECHE ASIGNADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

OPERADO CON RECURSOS
- 2016 -
FASP

