



GARCIA PACHECO MARIA ELENA

AVENIDA MIGUEL ALEMAN NUMERO 13, ENTRE CALLE 49 B Y CALLE JUAREZ

(981) 81 6 21 04

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de agosto de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0807-0081

TOTAL: \$ 12.019,92

VEHÍCULO

Num. serie: WFOLT27H291109351 Placa: DJD-9272 Modelo: 2009
 Línea: AUTOMOVIL Descripción: FORD . FOCUS. SEDAN.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
<input checked="" type="checkbox"/>	1	WD 40 MARCA TF		\$125.00	\$125.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (REPARACIÓN DE LINEAS DE COMUNICACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE TABLERO DE INSTRUMENTO, ESCANEO DESMONTADO Y MONTADO DE TABLERO)	\$4,000.00	\$4,000.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA DE MOTOR	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA DE MOTOR (CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION Y POLEA DE BANDA DE ACCESORIOS)	\$2,400.00	\$2,400.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CINTA AISLANTE MARCA ARGOS		\$14.00	\$14.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	POLEA DE BANDA DE ACCESORIOS MARCA KEEP ON GREEN		\$295.00	\$295.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	KIT DE DISTRIBUCIÓN (CADENA DE DISTRUBUCIÓN, TENSOR, GUIA TENSOR, GUIA DE DESLIZAMIENTO Y RUEDA DENTADA) MARCA DYNAGER		\$3,528.00	\$3,528.00

[24082018|GAPE720811AU8|RV0807-0081|120199200|56891|29

8T7E8BooGFfLqmouvriEGhJZ70USL0B1hhOwx1f9KnQ8WJFPfUPmYw9dNVQaKCFtdFISUEQhU=



GARCIA PACHECO MARIA ELENA

AVENIDA MIGUEL ALEMAN NUMERO 13, ENTRE CALLE 49 B Y CALLE JUAREZ

(981) 81 6 21 04

San Francisco de Campeche, Campeche a 29 de agosto de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV0807-0081

TOTAL: \$ 12.019,92

VEHÍCULO

Num. serie: WFOLT27H291109351 Placa: DJD-9272 Modelo: 2009
Linea: AUTOMOVIL Descripción: FORD . FOCUS. SEDAN.

Table with 5 columns: AGREGADO, CANTIDAD, ARTÍCULO, ANOTACIONES, PRECIO, IMPORTE. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTO, DESCUENTO, and TOTAL.

Solicitado por: 08 - SECRETARIA DE CULTURA

Observaciones

AL VEHICULO SE LE CAMBIO EL KIT DE CADENA DE DISTRIBUCION, REPARACIÓN DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS PARA CORREGIR EL FALLO, CAMBIO DE POLEA DE BANDA DE ACCESORIOS. Y ESCANEAO

Recibió:

Entregó:

Nombre: PEDRO ALBERTO DE DIOS QUEN
Puesto: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIA
Fecha: 29/08/2018
Hora: 09:10 a.m.
Firma: [Signature]

Nombre: ELENA QUEN PAAT
Puesto: COORDINADORA DE SERVICIO
Firma: [Signature]

[24082018|GAPE720811AU8|RV0807-0081|120199200|56891|29

8T7E8BooGFILqmovvriEGhJZ70USL0B1hhOwxF1f9KnQ8WJFPfUPmYw9dNVQaKCFtciFISUEQHU=