



## VALDEZ YEH CAROLINA GUADALUPE

LE VIGESIMA TERCERA MANZANA 47 LOTE 87, ENTRE AVENIDA RAMON ESPINOLA BLANCO Y CALLE VIGESIMA PRIM

(044) 9811338458

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de octubre de 2018

### HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

<b>REQUISICIÓN</b>	
<b>RV1016-0093</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$6,658.40</b>

#### VEHÍCULO

<b>Num. serie:</b>	3N1CB51S62L061737	<b>Placa:</b>	DJD-9062	<b>Modelo:</b>	2002
<b>Línea:</b>	AUTOMOVIL	<b>Descripción:</b>	NISSAN . SENTRA. SEDAN.		

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE.	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE. CAMBIAR RESONADOR	\$400.00	\$400.00
	1	REVISION Y/O REPARACION DE LA SUSPENSION DELANTERA	REVISION Y/O REPARACION DE LA SUSPENSION DELANTERA. BAJAR AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CAMBIO, ROTULAS Y BASES.	\$800.00	\$800.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	RESONADOR TIPO BALA MARCA EMSA		\$1,000.00	\$1,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO MARCA DAI		\$350.00	\$700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	ROTULA INFERIOR MARCA GROB		\$220.00	\$440.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	AMORTIGUADOR DELANTERO MARCA DURALAST		\$1,200.00	\$2,400.00

[18092018|VAYC931101|55|RV1016-0093|66584000|0|03

vUxSOIWw3OQhyUXUKryDhxCT71kvaEQ0r6DS+I1EPd0EalBRnUBP8VzSikD8H7grTIQTC/WQWQE=



# VALDEZ YEH CAROLINA GUADALUPE

LE VIGESIMA TERCERA MANZANA 47 LOTE 87, ENTRE AVENIDA RAMON ESPINOLA BLANCO Y CALLE VIGESIMA PRIM

(044) 9811338458

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 de octubre de 2018

## HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN	
<b>RV1016-0093</b>	
TOTAL:	\$6,658.40

VEHÍCULO					
Num. serie:	3N1CB51S62L061737	Placa:	DJD-9062	Modelo:	2002
Línea:	AUTOMOVIL	Descripción:	NISSAN . SENTRA. SEDAN.		

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				<b>SUBTOTAL</b>	\$5,740.00
				<b>IMPUESTO</b>	\$918.40
				<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
				<b>TOTAL</b>	\$6,658.40

Solicitado por: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

### Observaciones

Se realizo reparación del sistema de escape y de la suspensión delantera, se bajaron amortiguadores, rotulas y bases para cambio. Se entregan piezas cambiadas.

### Recibió:

### Entregó:

Nombre: luis felix gonzalez beltran

Nombre: Armando Suarez Gonzalez

Puesto: jefe de departamento

Puesto: Encargado de Taller

Fecha: 09/10/2018

Hora: 10:41:47

Firma:

Firma:

[18092018|VAYC931101155|RV1016-0093|66584000|0|03

vUxSOIWw3OQhyUXUKryDhxCT7lkvaEQ0r6DS+I1EPd0EalBRnUBP8VzSikD8H7grTIQTC/WQWQE=