

**CALIDAD DE CAMPECHE. S. DE R.L DE C.V.**

AVENIDA RICARDO CASTILLO OLIVER NÚMERO 9, SECCIÓN FUNDADORES ÁREA AH-KIM PECH

(981) 12 7 30 00

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de noviembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN**REQUISICIÓN****RV2220-0816****TOTAL:** \$12,206.36**VEHÍCULO**

Num. serie: MR0EX32G7C0251892 **Placa:** CR-14434 **Modelo:** 2012
Línea: CAMIONETA **Descripción:** TOYOTA . HILUX. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
	1	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE (CAMBIO DE CONJ. TUBO, SUCCION COMBUS. CON BOMBA Y MEDIDOR, JUNTA TORICA, INSULATOR, EMPAQUETADURA)	\$1,800.00	\$1,800.00
☒	1	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION		\$675.00	\$675.00
☒	4	90301-07037 JUNTA TORICA (INYECTOR COMBUSTIBLE) TOYOTA		\$50.83	\$203.32
☒	1	77169-0K010 EMPAQUETADURA, AJUSTE TUBO SUCCION COMBUSTIBLE TOYOTA		\$45.18	\$45.18
☒	1	11214-75012 EMPAQUETADURA, TAPA DE CULATA DE CILINDROS NO. 2 (TOYOTA)		\$208.76	\$208.76
☒	4	23291-73010 INSULATOR, INYECTOR TOYOTA		\$76.99	\$307.96
☒	4	100,768.00 ACEITE 80W90 TOYOTA		\$88.30	\$353.20
☒	1	11213-75041 EMPAQUETADURA, TAPA DE CULATA DE CILINDROS (TOYOTA)		\$302.50	\$302.50
☒	1	77020-0K010 CONJ. TUBO, SUCCION COMBUS. CON BOMBA Y MEDIDOR TOYOTA		\$6,626.80	\$6,626.80

|18102018|CCA050811488|RV2220-0816|122063600|0|97

q9L4Wfq3ckphw+HJ/ZGhmgbJlJszqzjqbbR6T49/yb+8ebsQQjeXiliNEdbanROXJoC8LE6+AM=



CALIDAD DE CAMPECHE. S. DE R.L DE C.V.

AVENIDA RICARDO CASTILLO OLIVER NÚMERO 9, SECCIÓN FUNDADORES ÁREA AH-KIM PECH

(981) 12 7 30 00

San Francisco de Campeche, Campeche a 5 de noviembre de 2018

HOJA ENTREGA - RECEPCIÓN

REQUISICIÓN



RV2220-0816

TOTAL: \$12,206.36

VEHÍCULO

Num. serie: MR0EX32G7C0251892 Placa: CR-14434 Modelo: 2012
Línea: CAMIONETA Descripción: TOYOTA . HILUX. PICK UP.

AGREGADO	CANTIDAD	ARTÍCULO	ANOTACIONES	PRECIO	IMPORTE
				SUBTOTAL	\$10,522.72
				IMPUESTO	\$1,683.64
				DESCUENTO	\$0.00
				TOTAL	\$12,206.36

Solicitado por: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

Observaciones

SE REALIZO REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE (CAMBIO DE CONJUNTO TUBO, SUCCION DE COMBUSTIBLE CON BOMBA Y MEDIDOR, LAVADO DE INYECTORES, LAVADO DE CUERPO DE ACCELERACION. SE TERMINO LA REPARACION DEL VEHICULO. SE SOLICITA PAGO A NO MAS DE 30 DIAS DESPUES DE LA

Recibió:

Nombre: GUADALUPE DEL ROSARIO QUEB CHAN

Puesto: SUBCOORDINADORA ADMINISTRATIVA

Fecha: 05/11/2018

Hora: 15:49:42

Firma:

Entregó:

Nombre: ROSA ESTHER MIS HUCHIN

Puesto: GERENTE DE SERVICIO

Firma: