



**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

<b>Estado</b> Campeche <b>Municipio</b> Campeche <b>Localidad</b> Campeche <b>Concepto</b> Servicio Correctivo <b>Orden de Servicio</b> OSV-1358	<b>Fecha</b> 26/11/2018 <b>Plazo de entrega</b> 8 Dias hábiles	
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 06 DE DICIEMBRE DE 2018, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.		
<b>Entrega por el proveedor</b> 005371-PRESTIGIO MOTRIZ, S.A.P.I. DE C.V. <b>Recibe (Quien opera el proyecto)</b> <b>Gobierno del estado de Campeche</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nombre</b> BRAULIO HERRADA HERNANDEZ <b>Cargo</b> SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR <b>Dependencia</b> 19-SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA <b>Unidad</b> 09-Dirección de la Policia Estatal Preventiva		

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2961</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>				<b>\$49,232.77</b>
1096	ARBOL DE LEVAS ADMISION LADO IZQUIERDO NO. PARTE 05184379AF	PIEZA	1	\$4,681.48	\$4,681.48
1097	ARBOL DE LEVAS ADMISION LADO DERECHO NO. PARTE 05184380AF	PIEZA	1	\$4,599.00	\$4,599.00
1098	ARBOL DE LEVAS ESCAPE LADO IZQUIERDO NO. PARTE 05184377AF	PIEZA	1	\$4,571.75	\$4,571.75
1099	ARBOL DE LEVAS ESCAPE LADO DERECHO NO. PARTE 05184378AF	PIEZA	1	\$4,599.00	\$4,599.00
1345	BALANCIN DE ARBOL DE LEVAS MARCA MOPAR	PIEZA	24	\$155.44	\$3,730.56
1346	BUZOS MARCA MOPAR	PIEZA	24	\$49.37	\$1,184.88
1742	FILTRO DE ACEITE MARCA MOPAR	PIEZA	1	\$256.72	\$256.72
2271	BRAZO DERECHO NO.PARTE 68045130AE	PIEZA	1	\$4,503.89	\$4,503.89
2272	BRAZO IZQUIERDO NO.PARTE 68045131AE	PIEZA	1	\$4,535.61	\$4,535.61
2282	BUJIAS DE MOTOR NO. PARTE SP143877AB	PIEZA	6	\$266.05	\$1,596.30
3077	JUNTA DE ADMISION SUPERIOR MARCA MOPAR	PIEZA	6	\$102.60	\$615.60
3078	BATERIA DE PILA DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL	PIEZA	1	\$100.57	\$100.57
3080	TENSOR DE CADENA LADO IZQUIERDO MARCA MOPAR	PIEZA	1	\$4,030.00	\$4,030.00
3081	TENSOR DE CADENA LADO DERECHO MARCA MOPAR	PIEZA	1	\$3,436.68	\$3,436.68
<b>3551</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>				<b>\$12,719.40</b>
0225	REVISION Y REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION, INCLUYE CAMBIO DE PARTES DE BRAZOS DE CONTROL	SERVICIO	1	\$1,980.00	\$1,980.00
0814	CAMBIO DEL BRAZO TENSOR	SERVICIO	2	\$330.00	\$660.00

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$12,719.40</b>
1007	SERVICIO PREVENTIVO 100,000 KMS	SERVICIO	1	\$1,332.00	\$1,332.00
1079	REVISION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE RUIDO DE MOTOR, INCLUYE CAMBIO DE 4 ARBOLES DE LEVA Y 24 BUZOS Y BALANCINES	SERVICIO	1	\$6,993.00	\$6,993.00

SUBTOTAL \$53,407.04

IVA \$8,545.13

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$61,952.17

(SON: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.)

Cadena Original : [19|09|OSV-1358|5371|619521664|26112018|75|25]

Cadena Encriptada : 8ekGo8Rv+RG8XzS8N9IWEcyEZfT8gJMS6B1UD1XRpcVSBdMW07/JBMZZjYZsHDx

## CLAVES PRESUPUESTARIAS

## MONTO

21111190917142B364000E075022406260L115A3551	\$12,719.40
21111190917142B364000E075022406260L115A2961	\$49,232.77

TOTAL: \$61,952.17

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

## Observaciones

SE ENTREGA VEHICULO Y SERVICIO EN CONFORMIDAD FORMA DE PAGO: 99 (POR DEFINIR)  
 METODO DE PAGO: PPD (PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO)  
 GARANTIA DE 90 DIAS EN REFACCIONES Y MANO DE OBRA  
 REFACCIONES ORIGINALES MARCA MOPAR

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: BRAULIO HERRERA HERNANDEZ

PUESTO: SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

FIRMA:

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
**COORDINACIÓN  
 MANTENIMIENTO VEHICULAR**

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: HERMILO DIAZ CANTO

PUESTO: GERENTE DE SERVICIO

FIRMA:

06 DIC 2018  
**RECIBIDO**

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE., MEX