



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**  
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL  
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

Estado Campeche  
 Municipio Campeche  
 Localidad Campeche  
 Concepto Servicio Correctivo  
 Orden de Servicio OSV-0445      Fecha Orden 16/05/2019      Plazo de entrega 3 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 21 DE MAYO DE 2019, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 003826-BURAD MENDEZ AHMED JOSE

Recibe (Quién opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre CARLOS RAMON SIERRA ARROCHA

Cargo CHOFER

Dependencia 11-Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable

Unidad 01-Oficina del Secretario

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						<b>\$58.00</b>
0017	CARBUKLIN	INJETECH	BOTE	1	\$50.00	\$50.00
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$4,704.96</b>
0095	SENSOR DE OXIGENO	DOMCO	PIEZA	1	\$1,000.00	\$1,000.00
1465	FILTRO DE AIRE	DIFORZE	PIEZA	1	\$40.00	\$40.00
1850	SENSOR MAF.	INJETECH	PIEZA	1	\$1,450.00	\$1,450.00
2769	BUJIA PUNTA DE IRIIDIUM	AUTOLITE	PIEZA	6	\$261.00	\$1,566.00
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$928.00</b>
0180	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE SENSOR MAF	N/A	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00
0746	REVISION Y/O CORRECCION DE CODIGOS DE FALLO DE MOTOR(CHECK ENGINE), LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION,CAMBIO DE BUJIAS Y FILTRO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO.	N/A	SERVICIO	1	\$550.00	\$550.00

SUBTOTAL \$4,906.00  
 IVA \$784.96  
 DESCUENTO \$0.00  
**TOTAL \$5,690.96**

(SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 M.N )

Cadena Original : |11|01|OSV-0445|3826|56909600|16052019|12|97|2120aaaa

Cadena Encriptada : nyb3dGrmkInwiaue5VLbW4OaENaMTBIRGPys0Z487mhpB+4cpBEmsL08mJKRg/DvVbcTwZnwac=

17/05/19 → 20,21,22

**CLAVES PRESUPUESTARIAS****MONTO**

21111110133526E262000F113014704100L115A3551	\$928.00
21111110133526E262000F113014704100L115A2612	\$58.00
21111110133526E262000F113014704100L115A2961	\$4,704.96

**TOTAL:** \$5,690.96

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

**Observaciones** SE CAMBIÓ EL SENSOR DE OXIGENO POR UNO NUEVO YA QUE EL ANTERIOR NO MEDIA EL OXIGENO QUE ENTRABA AL MOTOR PORQUE ESTABA OBSTRUIDO EN LAS VIAS CONECTORAS POR SUCIEDAD, LA

**Garantía en refacciones** 30 Días**Garantía en mano de obra** 30 Días**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o dife:**Forma de pago** 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECIBE POR AL DEPENDENCIA:**

NOMBRE: CARLOS RAMON SIERRA ARROCHA

PUESTO: CHOFER

FIRMA:


**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: IVAN AARON CARRASCO CAN

PUESTO: CONTADOR INTERNO

FIRMA:

