



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche	
Municipio Campeche	
Localidad Campeche	
Concepto Servicio Correctivo	
Orden de Servicio OSV-0565	
Fecha Orden 26/06/2019	Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 003826-BURAD MENDEZ AHMED JOSE

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SUSANA IRENE CARDENAS VARGAS

Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO

Dependencia 04-Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

Unidad 06-Dirección de Control Patrimonial

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,160.00
9095	SENSOR DE OXIGENO	INJETECH	PIEZA	1	\$1,000.00	\$1,000.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$348.00
1199	REVISIÓN DE SENSOR	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00
					SUBTOTAL	\$1,300.00
					IVA	\$208.00
					DESCUENTO	\$0.00
					TOTAL	\$1,508.00

(SON: UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |04|06||OSV-0565|3826|15080000|26062019|2|87|2821aaaa

Cadena Encriptada : CfJdIsTk6FrLuBx02CeK1AOC3Zi8cyPob0TBpmHvMIGmz/DG64pHqGq+E3zcYmMRI+/6bYCP/YU=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111040618554A649000M078004901480C115A3551	\$348.00
21111040618554A649000M078004901480C115A2961	\$1,160.00

TOTAL: \$1,508.00

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente	
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

27-06 → (28, 2, 3) Jul Jul.

Observaciones El sensor de oxígeno estaba defectuoso tenía mucho carbón en el conducto lo cual mezclaba demasiado gas con poco aire y generaba mas acumulación de carbono lo que producía que el

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife:

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SUSANA IRENE CARDENAS VARGAS

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: IVAN AARON CARRASCO CAN

PUESTO: CONTADOR INTERNO

FIRMA:

